CarOnSale

Suzuki SX4 Club

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 53*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



08/2023	61.647km	LEISTUNG 129 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Suzuki	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG SX4 Club [DE - SUV5 1.6 VVT EU6, Club 4x2, 2013 - 2016]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TSMJYBD2S00B04426	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 61.647km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 129 PS (95 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.373 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 31.865km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 132g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Andere: Auffälligkeit/Defekt;
Batterie	Batterieleuchte an;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Motor geht ohne Booster ausReifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv, Fehlermeldung Auffahrassistent, Kofferraum lässt sich nicht öffnen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig / Bluetooth)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Innenausstattung: Silber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kniеairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V KAT
- Multifunktionsanzeige
- Radstand 2600 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Tagfahrlicht
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Anschluss
- Verglasung getönt
- Vorhangairbag vorn und hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Radioempfang digital (DAB+)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Getränkehalter

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















MAGYAR SUZUKI CORPORATION
TSMJYBD2S00B04426
1755
3055
1040
920
COLOR 24U 021
KNF0.1NF22
TYPE
ENGINE
CONTACT ADDRESS
2500 ESZTERGOM, SOMMODEL J. u. 52. HUNGARY




Prüfen Sie Ihre Umgebung auf Gefahren






DIE SUZUKI-WARTUNGSNACHWEISE
Periodische Wartung
Ölwechsel
SUZUKI


DIE SUZUKI-WARTUNGSNACHWEISE
Übergabe-Inspektion
01.08.2023
SUZUKI


S-CROSS
BETRIEBSANLEITUNG
SUZUKI


SUZUKI


21.08.2023
TSMJYBD2S00B04426
SUZUKI
BD2S
MT
SX4. SUZUKI SX4. S-CROSS
MAGYAR SUZUKI (H)
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;P/C; M. N1 I
HYBR.BENZIN/E
WEISS
E4*2007/46*0779*16
31.05.2022
GV952248
WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 21.08.2023*


DEKRA
Rhein-Sieg-Kreis
Der Landrat
i.A.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)