
CarOnSale

Audi Q3

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2014	81.376km	150 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q3 [DE - SUV5 1.4 TFSI EU6, 2013 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ8U3ER079799	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 81.376km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 76.393km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterzierleisten schwarz
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Radstand 2603 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dynamik-Fahrwerk
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Klimaanlage
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TFSI ACT
- Reifen-Reparaturkit
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Initial
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ

Sonderausstattung

- Audi music interface
- Dachreling (Aluminium)
- Frontscheibe Akustikglas
- Navigations-Paket
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Trüffelbeige
- Perleffekt-Lackierung
- Connectivity-Paket
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Universal-Schnittstelle Bluetooth

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























AUDI AG
WAUZZZ8U3ER079799


CarOnSale



Car
Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel:
29400 km / 695 Tagen
Nächster Service:
29400 km / 330 Tagen
10:00






Einparkhilfe
Einstellung









Hauptuntersuchung § 29 StVZO
(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
(8) Nächste HU
April 2027
Prüfplakette
zugeteilt
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.
Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im April 2027 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.
Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.
(9) Es betreute Sie Herr Subbe
(TÜV Hanse GmbH)
Messwerte:







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)




- Rad (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Lackschaden)




- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)