CarOnSale

# Volkswagen Passat

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 68*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.10.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/1998 | 248.053km | 90 PS | Diesel | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Passat | KATEGORIE<br>Limousine |
| FIN<br>WVWZZZ3BZWP318835 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>248.053km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Vorhanden | POLSTER<br>Alcantara | LEISTUNG<br>90 PS (66 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Unbekannt | HUBRAUM<br>1.896 ccm | BORDMAPPE<br>liegt nicht vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Other |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 02/1998 | FARBE<br>Silber | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Österreich |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>146g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.4l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Stahl (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 2 mm | ⚠ 2 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 2 mm | ⚠ 2 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Stahl (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 685 µm ⚠ | Beifahrertür | 140 µm |
| Kotflügel vorne links | 40 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 145 µm |
| Türe hinten links | 1400 µm ⚠ | Türe hinten rechts | 135 µm |
| Seitenteil hinten links | 1230 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 160 µm |
| Motorhaube | 120 µm | Heckklappe | 190 µm ⚠ |
| Dach | 120 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Türe hi. re lässt sich nicht öffnen;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchten seitlich
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fzg. ohne elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten
- Kupplungsbetätigung hydraulisch
- Kältemittel R 134 A
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Rücksitzbank und/oder Lehne geteilt
- Scheinwerfer Halogen H4
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe
- Sitze: Normalsitze vorn
- Stoßfänger lackiert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: satinsilber metallic

## Sonderausstattung

- Außentemperaturanzeige
- Batterie 80 Ah
- Diebstahl-Warnanlage
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Generator 120 A
- Klimaautomatik
- Motor 1,9 Ltr. - 66 kW TDI KAT (AHU)
- Motorhaubenisolierung
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Motorhaubenisolierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ3BZWP318835


CarOnSale

CarOnSale








Republik Österreich
BESTÄTIGUNG




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
24
25
26
27
28
29
30




Abgemeldet

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Lackschaden, Verformung)



- Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Anderer Schaden, Spaltmaße ungenau): Farbunterschied



- Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Anderer Schaden, Spaltmaße ungenau): Farbunterschied



- Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Rost, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Spaltmaße ungenau)



- Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Kratzer, Anderer Schaden): Farbunterschied



- Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Kratzer, Anderer Schaden): Farbunterschied



- Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Kratzer, Anderer Schaden): Farbunterschied



- Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Kratzer, Anderer Schaden): Farbunterschied



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Verformung)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Schweller rechts (Spaltmaße ungenau)



- Schweller rechts (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden, Anderer Schaden, Spaltmaße ungenau): Farbunterschied



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Verformung)



- Heckklappe (Lackschaden, Verformung, Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



- Heckklappe (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)