CarOnSale

Ford KA+ Cool & Sound

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2017	184.934km	86 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG KA+ Cool & Sound [DE - LimS5 1.2 Ti-VCT EU6, Cool&Sound, 2016 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN MAJUXXMTKUGS47638	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 184.934km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	300 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	195 µm ⚠	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 63 kW Ti-VCT KAT (4-Zyl.)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Seitenairbag vorn
- Getränkehalter vorn
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kopfstützen hinten
- Leseleuchte vorn
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Nebelscheinwerfer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Cool & Sound-Paket
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fußmatten vorn
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lackierung Liquid-Weiß
- Mittelkonsole
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Servolenkung elektrisch
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (farbig / grafikfähig)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Klimaanlage
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Gurtstraffer

Sonderausstattung

- Easy-Driver-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Armlehne für Fahrersitz
- Sitzheizung vorn
- Parkpilotsystem hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fensterheber elektrisch hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















FORD
KAF

CarOnSale


CarOnSale






Radio
12:52
RADIO
MEDIA
PHONE
MENU
SOUND





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind, Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind, Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Ablösung



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)




- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt)



- Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Anderer Schaden): Leiste fehlt



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Korrosion



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)