CarOnSale

Volkswagen Caddy Maxi Kasten

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2009	182.041km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Caddy Maxi Kasten [DE - Ka2 2.0 TDI DPF EU4, Maxi, 2007 - 2010]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZ2KZ8X094596	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 182.041km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2009	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 167g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	500 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	270 µm ⚠
Motorhaube	250 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Radstand 3002 mm
- Seitenschutzleisten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Laderaumtrennwand hoch, ohne Fenster
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: Candy-Weiß
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bodenbelag vorn (Gummi)
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Schiebetür rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Audiosystem R 110 (Radio, 4 Lautsprecher)
- Fensterheber elektrisch
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Raucher-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
ABE Nr.L320
WV1ZZZ2KZ8X094596
2342 kg
3800 kg
1- 1166 kg
2- 1300 kg
Typ 2KN
0,6
BMM C615
01
023018






HU TÜV NORD
NOV. 2016
HU TÜV NORD
2020
HU TÜV NORD
2024
HU TÜV NORD
MRZ 2022
TÜVNORD
MRZ 2026
DEKRA
APR. 2025
Landkreis Leer
Der Landrat
Im Auftrag





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Nicht vorhanden)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)