CarOnSale

Volkswagen Passat Conceptline

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



11/2021	164.519km	LEISTUNG 122 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Passat Conceptline [DE - Kb5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6d, Conceptline, (Facelift) 2020 - 2024]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ3CZNE026840	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 164.519km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 151.595km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 108g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Antennen-Diversity
- Ausstattung Basis
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Conceptline
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterzierleisten schwarz
- Fernentriegelung Heckklappe
- Gepäck-/Laderaumboden aufstellbar
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getränkehalter vorn mit Abdeckung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole New Brushed Design
- Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekantenschutz (Kunststoff)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Mobile Online Dienste We Connect
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 90 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: Pure White
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radioempfang digital (DAB+)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lizard
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Steckdose 12V im Fond
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türschutzleisten unten schwarz
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Keyless-Start
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Reifenkontroll-Anzeige
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

Sonderausstattung

- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Einstiegsleuchten in den Türen LED
- Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet, ausziehbar)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht Plus
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Volkswagen Media Control
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane Assist
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Sonderlackierung Pure-White uni
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















ANTENNE BAYERN

VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0307
WVWZZZ3CZNE026840
2170 kg
3690 kg
1 - 1100 kg
2 - 1120 kg
Typ 3C

CarOnSale





RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
10:33
Reykjavik
London
Oslo
Berlin
22°
22°



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!





12.11.2021		0603		CMM00461 6	2	1	90/3500		198
M1		AC			4773 -		1832 -		
WVWZZZ3CZNE026840			8		1488 -		- - 1555		
VOLKSWAGEN, VW						90		-	
3C					127	2170		2170	
ACDTRAX0					1100	1120		-	
FD7FD7CW002SCNV4BIVR21AAMI					1100	1120		-	
					73	3188		67	
PASSAT					1500	750		5	-
VOLKSWAGEN-VW					215/60 R16 95V				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					215/60 R16 95V				
Kombilimousine					-				
715/2007*2018/1832AP					Weiß			0	
EURO6,WLTP;AP;P/CI; M, N1 I					e1*2001/116*0307*69				
Diesel					28.05.2021		K	GF377432	
0002		36AP		1968					
F.1/F.2:+20 U. 7.2/8.2:+60 B.ANHANGEBETRIEB*O.1:1600 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3690KG*BIS 8% STEIG.:3660*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK ESP M.SPEZ.FAHRD YN.STABI.SYST F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9. AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT EGTG*										



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Kühlflüssigkeit unter Minimum



- Motorhaube (Lackschaden, Rost)



- Motorhaube (Lackschaden, Rost)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)