CarOnSale

MINI Clubman One

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



06/2010	135.035km	LEISTUNG 98 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER MINI	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clubman One [DE - Kb5 One 1.6 EU5, Clubman, 2010 - 2010]	KATEGORIE Kombi
FIN WMWZE31020TR99239	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 135.035km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 98 PS (72 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 123.560km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2010	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	70 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Ölfeucht ;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Nebelschlussleuchte integriert
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsenergierückgewinnung
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nichtraucher-Paket
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Uni-Lackierung
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Dach Wagenfarbe
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Getränkehalter vorn und hinten
- Kopf-Airbag-System hinten
- Motor 1,6 Ltr. - 72 kW 16V
- Original Fahrzeug Farbe: MIDNIGHT BLACK
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Cosmos
- Verglasung grün getönt



Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem MINI Boost CD (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Ausstattungs-Paket: Pepper
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenausstattung: Chrom Line
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Außenspiegel-Paket
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Chrome-Line Exterieur
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekor (erweiterter Umfang)
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Piano Black
- Klimaautomatik
- Laderaumboden herausnehmbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer
- Park-Distance-Control (PDC)
- Raucher-Paket
- Reserverad als Notrad
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Xenon-Scheinwerfer
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















WMWZE31020TR99239

CarOnSale


CarOnSale












Motoröle
made in
Germany
LIQUI
MOLY
11.11.2015
193534
Sehe
Anzeige
11.11.2016


ALTERS




23.06.2010 0005 ATJ000014
MINI
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.B. 6 Spl.
Kombilimousine
Benzin
Datum zur Emissionsklasse: 23.06.2010***



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)