CarOnSale

# smart #1

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2023 | 44.734km | LEISTUNG<br>158 PS | KRAFTSTOFF<br>Elektrisch | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>smart | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>#1 | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>HESXA2C46NS092125 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>44.734km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>04/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Alcantara | LEISTUNG<br>158 PS (116 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Elektrisch | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Unbekannt | HUBRAUM<br>0 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Other |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 04/2023 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>Unbekannt | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>Unbekannt |

## Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hochvoltbatterie

| BATTERIEKAPAZITÄT | LADEZEIT - SCHNELL | LADEZEIT - NORMAL |
|---|---|---|
| 66,0 kWh | 0,5 h | 3,0 h |

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (19 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ⚠ 5 mm<br>Kratzer |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 145 µm | Beifahrertür | 130 µm |
| Kotflügel vorne links | 100 µm | Kotflügel vorne rechts | 110 µm |
| Türe hinten links | 140 µm | Türe hinten rechts | 130 µm |
| Seitenteil hinten links | 160 µm | Seitenteil hinten rechts | 205 µm ⚠ |
| Motorhaube | 140 µm | Heckklappe | 110 µm |
| Dach | - | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- 13 Lautsprecher
- Akustischer Fußgängerschutz (Soundmodul)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Blinkleuchten mit Lauflicht vorn und hinten
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Bremssättel Rot lackiert
- Brillenfach
- Dach Wagenfarbe
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Einstiegsleisten (Edelstahl) beleuchtet
- Elektromotor 115 kW VA
- Elektromotor 200 kW HA
- Elektromotor 315 kW (cont. 116 kW, Dual-Elektromotor)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (HWA)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Spurhalteassistent (Emergency Lane Keeping, ELK)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement (bCall)
- Fahrassistenz-System: Park-Notbremse (PEB)
- Fahrassistenz-System: Pilot Assist
- Fahrzeugortungssystem
- Frontstaufach / Frunk (Kofferraum, vorn)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- HV-Batterie 66 kWh brutto / 62 kWh netto
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-System: Remote Online Services
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumententafel Leder-Optik
- Intelligenter Sprachassistent
- Intelligentes Batteriemanagement-System mit Temperaturregelung
- Interieur-Paket Brabus
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk
- Kopfstützen verstellbar
- Kühlergrill, Aktive Luftklappen
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Luftdüsen hinten
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Air-Quality-System, AQS)
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelkonsole mit Kühlfunktion
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand Standard
- Reifen-Reparaturkit (Kompressor)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sound-System beats
- Sport-Pedalerie
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch
- Türgriffe außen mit LED-Beleuchtung
- WLAN-Hotspot
- Warndreieck
- Warnweste(n) Fahrer
- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
- elektronisches Gaspedal
- Überschlag-Schutzsystem
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung, Memory
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion
- Dachreling
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Heckscheibe abgedunkelt (Privacy Glass)
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Glasdach
- Regensensor
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt (Privacy Glass)
- Sonnenschutz Glasdach
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Lenkrad (Sport / Alcantara) mit Multifunktion
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- Memoryfunktion für Sitz vorn links
- Mittelarmlehne hinten klappbar mit Durchlademöglichkeit
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)
- Rücksitzbank verschiebbar
- Rücksitzlehnen neigungsverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: MicroSuede (Ledernachbildung)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (6-fach) mit Lendenwirbelstütze
- Sitzheizung
- Anzeigeinstrumente Full LCD HD (9,2" Farbdisplay)
- Audio-Navigationssystem

- Bluetooth-Schnittstelle
- Head-up-Display
- Infotainment-Center 12,8 Zoll Display (Touchscreen)
- Notrufsystem (eCall)
- Sprachbediensystem
- USB-Anschlüsse, je 2 vorn und hinten
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) mit Stop&Go-Funktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auto-Hold-Funktion
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einparkhilfe vorn und hinten, 12 Parksensoren
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (DMS)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (EMA)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrer-Erkennung (Driver Monitoring System)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung (FCM)
- Fahrassistenz-System: Intelligente Geschwindigkeitsanpassung (ISA)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem hinten (RCM)
- Fahrassistenz-System: Parkassistenzsystem (Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (RCTA)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent vorn (FCTA)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (LDW)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (LCA)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent (TJA)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BSD)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lane Departure Prevention, LDP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kamerasystem 360 Grad
- Keyless-Entry
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Notbrems-Warnblinkautomatik
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Smart APP (Zugang und Steuerung)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Heckleuchten LED
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Servolenkung

## ★ Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















HESXA2C46NS092125

CarOnSale

CarOnSale



Klimatisierung
Luftqualität
A/C
MAX
AUTO
ECO

Bitte Umfeld beachten










OFF
AUTO






smart


27.04.2023 2320 AAB00001X
M1 AB
HESXA2C46NS092125 7
smart
HX11
0010
C685005
-
#1
smart (RC)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*2018/1832AX
2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Elektro
0004 30AX -
Zu P.2:116kW/30min;Nennleistung 315kW*Batteriekapazität 66kWh*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:3895kg*ww
.AHK lt.EGTG***
2 02 116 /- 180
4270-4300 1822
1636 1975-1995
- 75 -
179 2325 2325
1100 1350 -
1100 1350 -
- - 66
1600 750 5 -
235/45R19 99V XL
235/45R19 99V XL
-
9/-
e1*2018/858*00227*01
09.11.22 K GS285074

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Heckklappe (Lackschaden)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)