CarOnSale

Volkswagen Transporter Multivan Comfortline 4Motion

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 98*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2017	128.132km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Multivan Comfortline 4Motion [DE - Bs4 2.0 TDI 4Motion EU6, Multivan Comfortline, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZHH162407	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 128.132km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 118.750km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 163g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⊗ 1 mm	⊗ 1 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⊗ 1 mm	⊗ 1 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	245 µm ⚠
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	240 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Fahrwerk 17"
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Handschuhfach abschließbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed (Dekorband Anthrazit-Metallic)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Radstand 3000 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türablagekasten vorn
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Regensensor
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Multimedia-Schnittstelle USB
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Start/Stop-Anlage Motor
- Zuheizer
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Doppelton - Fanfare
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Rußpartikelfilter
- Armaturentafel Komfort
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Blinkleuchten seitlich in Chromoptik
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Haltegriffe A-Säulen
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
- Original Fahrzeug Farbe: Mojave Beige Metallic
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
- Fensterheber elektrisch
- Wärmeschutzverglasung
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Multifunktionsanzeige Plus
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Seitenairbag / Kopfairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Antriebsart: Allradantrieb

- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Servolenkung

Sonderausstattung

- 2. Batterie
- Ausführung: BlueMotion Technology
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Kunststoff in Holz-Optik
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Dämmglas-Paket
- Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Original-Paket
- Radioempfang digital (DAB+)
- Raucher-Paket
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara
- Sprachverstärkung elektronisch
- Sprachverstärkung elektronisch
- WLAN-Hotspot
- Zuziehhilfe für Heckklappe
- Fenster im Fahrerhaus: Seitenscheiben Doppelverglasung
- Fenster im Lade-/FG-Raum: Doppelverglasung, abgedunkelt
- Frontscheibe Dämmglas
- Heckscheibe Doppelverglasung / Dämmglas mit Wischanlage
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) vorn
- Sonnenschutzfolie für Verglasung Fahrgastraum
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Audio-Navigationssystem Discover Media Plus (Touchscreen-Farbdisplay)
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort und WLAN-Hotspot
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Sprachsteuerungs-System
- Sprachsteuerungs-System
- Sprachsteuerungs-System mit Sprachverstärkung elektronisch
- Volkswagen Media Control und App-Connect
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Rückfahrkamera
- Heckleuchten LED, rot
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer und Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WV2ZZZ7HZHH162407


CarOnSale









ON/OFF
MODE



Fahrzeugdatenträger
SGM GF9
Multivan
110 KW TDI ALT
CXFA
SDF
LH1X 0000 0000
HU
Der Volkswagen Service
Die Bedeutung des Serviceplans
15 Juni 2017
15 Juni 2017


Service-Nachweis 4
Dokumentation der Karosseriepriifung


Service-Nachweis 5
Dokumentation der Karosseriepriifung





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)




- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)