CarOnSale

Volkswagen Crafter 35 lang Hochdach FWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2022	141.523km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crafter 35 lang Hochdach FWD [DE - HKa4 35 2.0 TDI EU6d, FWD, 2021 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZSY9P9002779	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 141.523km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 89.605km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 194g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Beim Geräusch: Quietschen; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Bordwerkzeug
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Haltegriffe A-Säulen
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- LKW-Zulassung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Markierungsleuchten seitlich
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Radstand 4490 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Fensterheber elektrisch vorn
- Wärmeschutzverglasung
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- Verzurrösen Laderaum
- Multifunktionsanzeige Plus
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- 2. Batterie mit Batterieüberwachung
- Ablage-Paket 2
- Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Dachträger im Laderaum, klappbar und verschiebbar
- Handschuhfach abschließbar
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Trittstufenleuchten
- Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless
- Radioempfang digital (DAB+)
- Raucher-Paket
- Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Haltegriff, Stau-/Ablagefach und Rückenlehne zum Ablagetisch klappbar
- Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz ErgoActive, Fahrerseite (Sitzverstellung 20-fach, Massagefunktion)
- Steckdose 230V im Fahrerhaus
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (4 Stück)
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum (2 Stück)
- Stoßfänger vorn in Grau mit Blende in Wagenfarbe
- Trittstufe hinten in Stoßfänger integriert
- Vorderachse verstärkt
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Regensensor
- Regensensor
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Verzurrschienen im Laderaum - an Seitenwand
- Verzurrschienen im Laderaum - an Seitenwand oben (unterhalb Dach)
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB)
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Notrufsystem
- Sprachsteuerungs-System
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit aktivem Flankenschutz
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Rückfahrkamera
- Standheizung mit Fernbedienung und Zuheizer
- Zuheizer
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Scheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WV1ZZZSY9P9002779

CarOnSale

CarOnSale

Fahrweg kontrollieren!

Am Kanaldamm
12:38
Reykjavik
Oslo
London
Berlin


Abfahrtszeit 1
Um 05:15

OK
VIEW



SET


Webasto
E1
122R-00 0258
10 R-04 5627


Auto








20.10.2026
49716 Meppen,
49808 Lingen,
26871 Aschendorf,
Landkreis Emsland
Der Landrat



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden)