CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 220 d 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2017	112.737km	170 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 220 d 4Matic [DE - SUV5 GLC 220 d EU6, 4Matic AMG Line, 2015 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC2539051F335710	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 112.737km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 47.696km	LETZTER SERVICE AM 09/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	165 µm ⚠
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	155 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Getränkehalter vorn
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Radstand 2873 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Innenraumlicht-Paket
- Innenhimmel schwarz
- Lenkrad (Leder)
- Sport-Fahrwerk
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Feststellbremse elektrisch
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Dachreling (Aluminium)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Fußmatten AMG
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Wärmeschutzverglasung
- Chrom-Paket
- AMG-Line Interieur
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)


Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Keyless Go Startanlage
- Kraftstofftank: vergrößert
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Park-Paket
- Scheinwerfer LED High Performance
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Lendenwirbelstützen vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















9865.9
112737
11.0°C
11:05





DAIMLER AG
e1*2001/116*0480
WDC2539051F335710
2500 kg
5100 kg
1- 1230 kg
2- 1270 kg
Mercedes-Benz
040
TYP: 204 X
FZ: 0
0,55
Made in Germany

CarOnSale





LETZTER ÖLWECHSEL
Anderes Öl:
5,5 Liter
Außerdem gewechselt/nachgefüllt:
Getriebeöl
Kühlerfrostschutz
Bremsflüssigkeit
Ölfilter
NÄCHSTER ÖLWECHSEL
Bei km:
Spätestens am:
Service
April


LIM/


R
N
P
D


Gesamtes Umfeld berücksichtigt


Navigationsbereit
800 km
11:09
92m
S
0km/h






AMG



CarOnSale


CarOnSale





STOP










Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0721415411
0833051
EV130276






30.08.2017
WDC2539051F335710
R70RP1
C2AA0531
GLC 220 D 4MATIC
DAIMLER (D)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*136/2014W
DIESEL
24.02.2017
SCHWARZ
235/55 R19 101V
235/55 R19 101V
EV130276


HU TÜV NORD
MRZ. 2023
TÜV NORD Mobilität
HU TÜV NORD
MAI 2025
TÜV NORD Mobilität
TÜVNORD
Nächste HU
MAI 2027
TÜV NORD Mobilität
D4099289
Märkischer Kreis
Der Landrat
Bürgerbüro
MÄRKISCHER KREIS



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Türe hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)