CarOnSale

Volkswagen Polo United

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 39*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.10.2026



04/2008	244.237km	LEISTUNG 69 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo United [DE - LimS5 1.2 EU4, United, 2007 - 2009]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ9NZ8Y126679	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 244.237km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 235.236km	LETZTER SERVICE AM 04/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2008	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	320 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	230 µm ⚠
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	430 µm ⚠
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	400 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Kontrollampe: Öl korrigieren aktiv; Bei der Abgasanlage: undicht;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattungs-Paket: Color
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Winter-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: SILBERBIRD
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW 12V
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel lackiert
- Dachantenne
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Lenkrad (Leder)
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nichtraucher-Paket
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 200 MP3 (Radio/CD-Player, 8 Lautsprecher)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Lautsprecher (8)
- Klimaautomatik
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Metallic-Lackierung
- Lautsprecher hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WVWZZZ9NZ8Y126679

CarOnSale






EJECT
FM1
ANTENNE
AS/I
B/F
TRE
BAS
FM
AM
CD
TP
CLIMAtronic

ESP
EJECT
FM1
ANTENNE


Auto Loft


09.09.2020


3.4


09.04.2008
POLO
VOLKSWAGEN-VW
Benzin



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)