CarOnSale

Audi SQ5

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.09.2026



10/2019	163.905km	LEISTUNG 347 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG SQ5 [DE - SUV5 3.0 TDI EU6d-T, MHEV quattro, 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZFY2L2003261	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 163.905km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 347 PS (255 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 152.965km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 225g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm Kerben, Kratzer	✕ 1 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✕ 1 mm Kerben, Kratzer	✕ 1 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm	✕ 1 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Reifenschäden: Felgen haben Kerben und Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	330 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	60 µm ⚠
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Geräusch: Schleifen;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Fahrzeug hat laut Einlieferer bei 97.000 km ein Austauschmotor bekommen.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung, manuell
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mild-Hybrid 255 kW (Motor 3,0 Ltr. - 255 kW V6 24V TDI)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: PANTHERSCHWARZ KRISTALL
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Radstand 2824 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Wagenheber
- Dachkantenspoiler
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Licht- und Regensensor
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- AUX-IN-Anschluss
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lichtsensor (Coming Home, Leaving Home)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Audi Drive Select
- Servolenkung



Sonderausstattung

- Akustikglas Türscheiben vorn
- Audi Smartphone Interface
- Außenspiegel schwarz
- Licht-Paket
- Sound-System Bang & Olufsen
- Dachreling
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Rücksitz verstellbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Abbiege- und Allwetterlicht
- Fahrwerk S-line (adaptive air suspension)
- Assistenz-Paket Stadt
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Optik-Paket Titanschwarz
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Rücksitzbank (plus) und/oder Lehne geteilt
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung inkl. Notfall-Assistent mit kamerabasierter Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Seitenairbag hinten
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Assistenz-Paket Tour
- Ausstattungs-Paket: Technology Selection
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Sitzbelüftung vorn
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Kristalleffekt-Lackierung
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion plus
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Milano
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage Plus (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Frontkamera (Scheibe)
- Rückfahrkamera
- Standheizung
- Matrix-LED-Scheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos




































SQ5




AUDI











Haftpflichtschaden
Zusammenfassung: Reparaturschaden


TLL27245
Kreis Siegen-Wittgenstein
Der Landrat
Ordnungsamt
Im Auftrag




AUDI AG


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)