CarOnSale

Alfa Romeo Brera

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 38*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.08.2026



04/2007	128.708km	LEISTUNG 260 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Alfa Romeo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Brera	KATEGORIE Coupé
FIN ZAR93900005014722	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 128.708km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 260 PS (191 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 3.195 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 125.020km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2007	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 273g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 11.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	300 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	300 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	250 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Einklemmschutz Fensterheber VL ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Colorverglasung
- Einparkhilfe elektronisch
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten / Mittelkonsole Aluminium
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 2-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kneairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert
- Motor 3,2 Ltr. - 191 kW JTS V6 24V KAT
- Multi-Funktions-Display
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: NERO CARBONE/1000 MIGLIA
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag
- Servolenkung
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenschutzrollo elektr. für Panorama-Glasdach
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Vehicle-Dynamic-Control (ESP / VDC)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory
- Fußmatten
- Metallic-Lackierung
- Reserverad als Notrad
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitze vorn elektr. verstell- und heizbar (links mit Memory)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























kg
kg
1.
kg
2.
kg
MOTORE-ENGINE
VERSION


CarOnSale





JVC


JVC



WARTUNGSNACHWEIS



WARTUNGSNACHWEIS




FIAT AUTO S.p.A.
CERTIFICATO DI CONFORMITA' CEE






11.04.2007
ALFA
939
DXG2B
08
ALFA BRERA
FIAT (I)
Coupé
Benzin
EURO 4
Schwarz/Schwarz
225/50 R17 98W EXTRA LOAD
225/50 R17 98W EXTRA LOAD



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)