CarOnSale

Opel Grandland GS Line

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



01/2024	19.702km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Grandland GS Line [DE - SUV5 1.5 D EU6e, GS (EURO 6e), (Facelift) 2022 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0VZCYHZ1P6052573	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 19.702km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 8.624km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2024	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 144g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	**90 µm**	Türe hinten rechts	**90 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	-
Dach	**90 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Bluetooth Audio-Streaming
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dach, Design-Ausführung (schwarz)
- Ergonomiesitz vorn links
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTI DPF
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE
- Pedale Aluminium
- Radstand 2675 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Schwarz)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
- Bordcomputer
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- USB-Schnittstelle
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Parkpilotsystem hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)

Sonderausstattung

- Ergonomiesitz vorn links
- Ergonomiesitz vorn rechts
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Technologie-Paket Park & Go Premium
- Technology-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Sonderlackierung Brillant
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Kamerasystem 360°
- Schließ-/Startsystem Keyless Open

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















CarOnSale

0

SiebrECHT





W0VZCYHZ1P6052573



CarOnSale







Servicebestätigung
Servicebestätigung 5
Autohaus Siebrecht GmbH
Wiesenstraße 15

L GRANDLAND
OPEL


PrüfberichtsNummer 106313838B0001
Überwachungsinstitution 2001
9g7sr6mT
W0VZCYHZ1P6052573
Ohne erkennbare Mängel
Februar 2027 / ja
Opel Automobile / 1844
Abgasuntersuchung - Dieselmotor
TÜVNORD

W0VZCYHZ1P6052573
OPEL AUTOMOBILE
GRANDLAND
Diesel
Datum zur Emissionsklasse: 31.01.2024*EZ bis 06.07.2025 zul.


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Motorhaube (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)