CarOnSale

Opel Mokka GS Line

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



05/2024	17.811km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mokka GS Line [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6e, GS Line, 2022 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VXKUSHNS7RW034738	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 17.811km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 9.925km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2024	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	210 µm ⚠
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	230 µm ⚠
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Multimedia
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Black-Paket
- Bluetooth Audio-Streaming
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dach Diamant-Schwarz
- Dach, Design-Ausführung (schwarz)
- Dachhimmel schwarz
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Feststellbremse elektrisch
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Opel Vizor, Rahmen in Hochglanz-Schwarz
- Lenkrad heizbar
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Nebelscheinwerfer LED
- Opel Connect
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstand 2557 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schriftzug Heckklappe Schwarz, Hochglanz
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

Sonderausstattung

- Abbiegelicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-Paket: Active Drive Assist plus
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgänger- und Fahrraderkennung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Stopp-Funktion
- Heckleuchten LED
- Lenkrad heizbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Brillant
- Tagfahrlicht LED
- Technologie-Paket Park & Go
- Voll-LED (IntelliLux)
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





























STELLANTIS AUTO SAS
VXKUSHNS7RW034738
1740 KG
2940 KG
1 – 980 KG
2 – 960 KG
OPEL


CarOnSale


Rückansicht
Bitte die Umgebung vor dem Manövrieren überprüfen






NAVIGATIONSGERÄT NICHT VORHANDEN







SERVICE-CHECK
STELLANTIS




Servicebestätigung




14.05.2024 2525 AAT00008K
M1 AF
VXKUSHNS7RW034738 6
OPEL
U
S
HNSS-41G700
MOKKA
STELLANTIS (F)
Kz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2023/443EA
EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Benzin
0001 36EA 1199
WW.ARK LT.EGTG*
2 1 96/5500 200
4150 - - 1790 - -
1535 - 1535 1295 - 1381
61
137 1740 1740
980 960
980 960
83 3750 67
1200 640 5
215/60 R17 96H
215/60 R17 96H
WEISS 0
e2*2007/46*0639*30
08.03.2024



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Delle)