CarOnSale

BMW 116 d

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 82*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



07/2009	166.279km	LEISTUNG 116 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 116 d [AT - LimS5 116 d DPF EU4, 2009 - 2011]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WBAUH51050E305211	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 166.279km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 157.322km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 118g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	240 µm ⚠
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	180 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player)
- Außentemperaturanzeige
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten klappbar
- Motor 2,0 Ltr. - 85 kW 16V Diesel KAT
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Verglasung grün getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch hinten
- Getriebe 6-Gang
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPPHIRE METALLIC
- Rußpartikelfilter
- Schaltpunktanzeige
- Sitz vorn rechts mechanisch höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Zentralverriegelung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Check-Control-System
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibenwischer
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Außenausstattung: Shadow-Line
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Licht-Paket
- Multifunktion für Lenkrad
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Skisack
- Sport-Paket M / M-Technic
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Außenspiegel heizbar
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Akzentschliff
- Klimaautomatik
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn rechts mechanisch höhenverstellbar
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sportsitze vorn
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Dachhimmel Anthrazit
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Glacier Silber
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Mittelarmlehne vorn
- Park-Distance-Control (PDC)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sensatec
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Stoßfänger Wagenfarbe

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























WBA 51050530521


CarOnSale

CarOnSale







BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE




12
1
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
8
30
9
10
11




Zulassungsstelle Nr. 6234812
der DONAU Versicherung AG VVaG
A-8200 Gleisdorf, Ludendorff 272

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Schloss defekt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch)