CarOnSale

# Citroen C3 Picasso

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 38*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026




| 03/2009 | 232.271km | LEISTUNG 95 PS | KRAFTSTOFF Benzin | GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe | 2 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Citroen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>C3 Picasso | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>VF7SH8FSC9T501769 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>232.271km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>05/2028 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>95 PS (70 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.397 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>209.307km | LETZTER SERVICE AM<br>03/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 4 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 03/2009 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>157g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.8l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 5 mm | 5 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Stahl (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 7 mm | 7 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 140 µm | Beifahrertür | 140 µm |
| Kotflügel vorne links | 130 µm | Kotflügel vorne rechts | 140 µm |
| Türe hinten links | 140 µm | Türe hinten rechts | 140 µm |
| Seitenteil hinten links | 150 µm | Seitenteil hinten rechts | 1855 µm ⚠ |
| Motorhaube | 140 µm | Heckklappe | 140 µm |
| Dach | 160 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-Wiedergabefunktion
- Bordcomputer
- Fensterheber elektr. vorn links mit Impulsgeber
- Karosserie: 5-türig
- Nebelscheinwerfer
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Zierleiste Stoßfänger verchromt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Drehzahlmesser
- Getriebe 5-Gang
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Sicherheits-Paket
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Kopf-Airbag-System
- Original Fahrzeug Farbe: NOIR OBSIDIEN
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Motor 1,4 Ltr. - 70 kW 16V
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Warnanlage für Sicherheitsgurte

## Sonderausstattung

- Klimaautomatik-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Lenkrad (Leder)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Reise-Paket
- Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar
- Sitzlehnen vorn klappbar
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















CarOnSale

CarOnSale



AUTO


SET/-








DER REGELMÄSSIGE WARTUNGSDIENST
Autoservice Lenz
36320 Kirtorf


DER REGELMÄSSIGE WARTUNGSDIENST
CITROËN 1149
Fa. Hühn
Larchenstr. 35
35274 Kirchhain
Autoservice Lenz
36320 Kirtorf






Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
(6) bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden folgende Mängel festgestellt:
Die nächste HU ist fällig im Mai 2028.


02.03.2009
VF7SH8FSC9T501769
CITROEN
C3 PICASSO
Benzin
MV.7:GILT NUR M.BEREIFUNG M.ROLLWIDERSTAND KLEINER 8,9

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Schweller rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)