CarOnSale

# Skoda Rapid Sport

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 39*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



| 07/2016 | 106.996km | LEISTUNG<br>90 PS | KRAFTSTOFF<br>Benzin | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe | 2 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Skoda | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Rapid Sport [AT - LimS5 1.2 TSI EU6, Spaceback Sport Green tec, 2015 - 2018] | KATEGORIE<br>Limousine |
| FIN<br>TMBEA6NH3G4551207 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>106.996km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>07/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>90 PS (66 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.197 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>51.006km | LETZTER SERVICE AM<br>06/2021 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 07/2016 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Österreich |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>107g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.7l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ⚠ 6 mm<br>Kratzer |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **125 µm** | Beifahrertür | **120 µm** |
| Kotflügel vorne links | **105 µm** | Kotflügel vorne rechts | **110 µm** |
| Türe hinten links | **120 µm** | Türe hinten rechts | **125 µm** |
| Seitenteil hinten links | **115 µm** | Seitenteil hinten rechts | **115 µm** |
| Motorhaube | **120 µm** | Heckklappe | **125 µm** |
| Dach | - | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Pianolack, schwarz
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen vorn
- Lenkrad mit Multifunktion
- Leseleuchte
- Motor 1,2 Ltr. - 66 kW TSI
- Multimediabuchse in Mittelkonsole
- Original Fahrzeug Farbe: Schwarz-Magic Perleffekt
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sportsitze
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bremsenergierückgewinnung
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Getriebe 5-Gang
- Heckleuchten dunkel getönt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumboden variabel
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Maxi-DOT Display
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Textilfussmatten
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Bordcomputer
- Chrom-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Funktions-Paket
- Getränkehalter vorn
- Heckspoiler schwarz lackiert
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) Supersport
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer, Gehäuse schwarz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne umklappbar
- Scheibenbremse hinten
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sound-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Türen mit Warnleuchte
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Zentralverriegelung

## Sonderausstattung

- Fensterheber elektrisch hinten
- Klimaautomatik
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Xenon-Scheinwerfer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Perleffekt-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Heckscheibenwischer
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Wendematte Gepäckraum

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos


























ŠKODA AUTO a.s.
TMBEA6NH3G4551207




CarOnSale








BETRIEBSANLEITUNG

Datenauszug






## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)