CarOnSale

Mercedes-Benz Vaneo 1.7 CDI 67 kW

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2002	289.273km	91 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Vaneo 1.7 CDI 67 kW	KATEGORIE Van
FIN WDB4147001N201523	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 289.273km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 91 PS (67 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.689 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2002	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Korrosion und kerben. 2 reifen sind ganzjahresreifen. 1 Reifen durcklos

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Prüfung nicht möglich;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staubfilter
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,7 Ltr. - 67 kW Turbodiesel KAT
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Reifen 195/55 R15 ..H
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Verglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: bernsteinrot metallic

Sonderausstattung


- Ablagebox unter Rücksitzbank
- Audiosystem Komfortradio MB Audio 10 D2B-vernetzt (Radio/Cassette)
- Audiosystem: Radio
- CD-Wechsler
- Dachreling
- Design- und Ausstattungslinie Ambiente
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Frontscheibe (Sun-Protect)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenbeleuchtung hinten mit Spotstrahler und Nachtlicht
- Klimaanlage
- Klimaanlage (Varianten)
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Metallic-Lackierung
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Schiebedach (Varianten)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar / herausnehmbar
- Sitze vorn mit Armlehnen
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiosystem: Radio
- Dachreling
- Frontscheibe (Sun-Protect)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Sitze vorn mit Armlehnen
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Innenbeleuchtung hinten mit Spotstrahler und Nachtlicht
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Klimaanlage (Varianten)
- Schiebedach (Varianten)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















DAIMLERCHRYSLER AG
e1*98/14*0185
WDB4147001N201523
Mercedes-Benz
1980 kg
2680 kg
990 kg
990 kg
Made in Germany


CarOnSale


Motoröle made in Germany
LIQUI MOLY
ATN



Fahrzeugbrief


Weitere Halter-Eintragungen
Fahrzeugbrief

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Farbe drauf



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Rost, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Rost, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Rost, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Rost, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Rost, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Rost, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Rost, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Rost, Verformung)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)




- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden, Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden, Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden, Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden, Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden, Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)