CarOnSale

Smart fortwo electric drive / EQ edition one

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2020	52.271km	82 PS	Elektrisch	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Smart	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG fortwo electric drive / EQ edition one [DE - LimS3 electric drive / EQ, EQ prime edition one, (Facelift) 2019 - 2022]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W1A4533911K420171	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 52.271km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 82 PS (60 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 46.566km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
17,6 kWh	0,4 h	8,5 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Soundmodul)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Bodypanel Asphalt-grey
- Bordcomputer
- BRABUS Frontspoiler
- Cool & Audio-Paket
- Dekor-/Zierstreifen schwarz
- Design- und Ausstattungslinie Prime
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektromotor 60 kW (cont. 41 kW)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrzeug mit HV-Kauf-Batterie
- Fensterheber elektr. vorn, mit Einklemmschutz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Kombiinstrument mit Monochrom-Display
- Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
- Kühlermaske schwarz
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Modellbezeichnung geändert
- Modellpflege
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tagfahrlicht LED
- Tridion-Sicherheitszelle Asphalt-grey
- Türablagenetze
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Zusatzinstrumente für Batterieladezustand und Leistungsanzeige
- Audiosystem Smart
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Klimaautomatik
- Ablagefach in der Heckklappe
- Fußmatten Velours
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Reifen-Reparaturkit (Kompressor)
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Original Fahrzeug Farbe: JACK BLACK

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Exclusive
- Innenausstattung: Zierteile Carbon Optik
- Ladekabel-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Schnellladevorrichtung
- Winter-Paket
- LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
- Tagfahrlicht LED
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Regen-/Lichtsensor
- Audiosystem Smart mit Touchscreen
- Smartphone integriert
- Navigationssystem TomTom
- Einparkhilfe hinten
- Mittelkonsole mit Ablagenetz seitlich
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Rückfahrkamera
- Haltegurt zur Befestigung von Gegenständen auf Beifahrersitz
- Ladekabel mit Schukostecker
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Sitzheizung
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos





















MERCEDES-BENZ AG
WLA453361K4701171
1310 kg
610 kg
790 kg
MADE IN FRANCE


smart



Karte
KOBENHAVN
BERLIN
AMSTERDAM
PRAHA
LUXEMBOURG
BRATISLAVA
VADUZ
ZAGREB


Gesamtes Umfeld beachten!










Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)