Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Skoda Fabia Combi Sport


Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: TMBHG65J793091458
Kilometerstand: 289.515 km
Erstzulassung: 25.11.2008
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2


















Schadensbilder

Hersteller / Typ: Skoda Fabia Combi Sport

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: TMBHG65J793091458
Kilometerstand: 289.515 km
Erstzulassung: 25.11.2008
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



Tür vorne rechts - Instands. und lackieren



Tür hinten rechts - Lackieren



Fondseite rechts - Erneuern



Stoßfänger hinten - Lackieren



Fondseite links - Erneuern




Tür vorne links - Lackieren



Außenspiegelgehäuse rechts - Lackieren



Heckklappe - Lackieren



C-Säule links - Erneuern



C-Säule rechts - Erneuern

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Umsatzsteuer	§25a	Steuernummer
nein	ja	

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
Skoda	Fabia Combi Sport	1.9 TDI DPF EU4, Sport, 2007 - 2010		
VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
TMBHG65J793091458	Kombi	5	Frontantrieb	8004/AGB

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	25.11.2008	2	2	77 kW	4	1896	07/26

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
287.120 km	289.515 km	287.395 km	nein	03/22	2.147.483..

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Storm-Blau Metallic	metallic	nein	k. A.	999.999.9..

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Nicht vorhanden	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzbezüge in Stoff	Pulse Grauschwarz	Getriebe 5-Gang

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	ja

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 4	135 (NEFZ)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	3. Bremsleuchte	4 Lautsprecher zusätzlich
Ablagefach Türverkleidung hinten	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Audiosystem Dance (Radio/CD-Player MP3-fä..
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be..	Außenspiegel Wagenfarbe	Bremsassistent
Brillenfach	Dachreling	Elektron. Differentialsperre (EDS)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fensterheber elektrisch vorn	Fernbedienung für Zentralverriegelung
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe 5-Gang
Gurtstraffer	Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Dekoreinlagen Alu seideng..
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit A..	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig
Kopf-Airbag-System	Kopfstützen hinten (3-fach)	Kopfstützen vorn
Kühlergrill mit Chromrand	Kurven- und Abbiegelicht-Paket	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axi..
LM-Felgen	Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI DPF	Multifunktionsanzeige
Radiovorbereitung	Raucher-Paket	Reifendruck-Kontrollsystem
Reserverad als Notrad	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	Rußpartikelfilter
Seitenairbag vorn	Seitenschutzleisten	Servolenkung
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Dynamic	Sportsitze	Stoßfänger Wagenfarbe
Türen mit Warnleuchte	Türgriffe außen Wagenfarbe	Wärmeschutzverglasung getönt
Wegfahrsperre	Zentralverriegelung	

Sonderausstattung:

Ablage-Paket Plus	Klimaautomatik	Metallic-Lackierung
Sitzheizung vorn		


Bemerkung

Für dieses Angebot gilt:
- Gültig bis 20.10.2026
- Gültig bis 287395 km

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja				

Optischer Zustand



Außenspiegelgehäuse rechts - Lackieren
C-Säule links - Erneuern
C-Säule rechts - Erneuern
Fondseite links - Erneuern
Fondseite rechts - Erneuern
Heckklappe - Lackieren
Stoßfänger hinten - Lackieren
Tür hinten rechts - Lackieren
Tür vorne links - Lackieren
Tür vorne rechts - Instands. und lackieren
Zwischensumme

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand

Zwischensumme

Fehlteile und Dienstleistungen

COC-Papiere fehlen
HU-Bescheinigung fehlt
Verbandskasten fehlt
Werkzeug fehlt
Zwischensumme

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Winterreifen (LM-Felgen)		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	185/60 R15H	4,00 mm (Vredestein)	4,00 mm (Vredestein)
	Reifen hinten	HL	HR
	185/60 R15H	4,00 mm (Vredestein)	4,00 mm (Vredestein)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Fehlteile und Dienstleistungen	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers	
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. **Der Fahrzeughalter versichert:** - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. **Kunde anwesend bei:** ☐ **Bewertung** ☐ **Nachbewertung**	Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. MwSt. nicht ausw.

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer
287.120 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Skoda Fabia Combi Sport

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: TMBHG65J793091458
Kilometerstand: 289.515 km
Erstzulassung: 25.11.2008
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



Tür vorne rechts - Instands. und lackieren



Tür hinten rechts - Lackieren



Fondseite rechts - Erneuern



Stoßfänger hinten - Lackieren




Fondseite links - Erneuern




Tür vorne links - Lackieren



Außenspiegelgehäuse rechts - Lackieren



Heckklappe - Lackieren



C-Säule links - Erneuern



C-Säule rechts - Erneuern