CarOnSale

Opel Movano

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2019	87.071km	136 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Movano	KATEGORIE Pritschenwagen
FIN W0VMS8608LB207669	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 87.071km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.299 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 19.738km	LETZTER SERVICE AM 09/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2019	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 191g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	-
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Abgassystem prüfen aktiv;Einspritzung prüfen aktiv;

ZUSATZINFORMATIONEN

- Nach kurzer Fahrt erscheint die Meldung ‚Einspritzung prüfen' und das Fahrzeug geht in den Notlauf!Service/Wartung fällig; Dach aufgrund der Fahrzeughöhe nicht auf Schäden prüfbar, allerdings auf Übersichtsbild Dellen auf dem hinteren Teil des Daches erkennbar.Am Tag der Bewertung hat es geregnet.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio R 16 BT (AUX-IN, USB-Anschluss und Bluetooth)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Einzelbereifung an 2. Achse / Hinterachse
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektrische Schnittstelle für zusätzliche Umbauten
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Generator 185 A
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine Standard
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L3
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Motor 2,3 Ltr. - 100 kW Biturbo CDTI
- Radstand 4332 mm
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Zentralverriegelung mit selektiver Fernbedienung
- Zul. Gesamtgewicht 3,5 t
- Original Fahrzeug Farbe: Mohnrot

Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Klimaanlage
- Leiterträger
- Licht-Paket 1
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Nebelscheinwerfer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























699Z07689


CarOnSale

CarOnSale





Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Hinweis




13.11.2019 1844 ALP00002 8
N1 BA02
WOVMS8608LB207569 9
OPEL
MS
H4B2
51C15G7
MOVANO
OPEL AUTOMOBILE
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t
BA offener Kasten
715/2007*2018/1832CI
EURO6;WLTP;CI;PI/CI;N1 III, N2
Diesel
05.08.2019
FN774656
0002 36CI 2299
Selbstfahrermietfahrzeug
S.1:MAX.8-PL*WW.AHK LT.EGYG*




FN774656

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Verformung, Lackschaden)



- Fahrertür (Verformung, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Schweller links (Verformung, Lackschaden)



- Schweller links (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)