CarOnSale

Ford Focus Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2018	125.742km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus Trend [DE - LimS5 1.0 EcoBoost EU6, Trend Start/Stopp, (Facelift) 2014 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WF05XXGCC5JY51238	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 125.742km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 120.903km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 105g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Reifenschäden: Beide Radsätze Gebrauchsspuren

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Geräusch: Rasseln;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Modellpflege
- Reifen-Reparaturkit
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gurtstraffer
- Klimaanlage
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Servolenkung elektrisch
- Cool & Sound-Paket
- Fahrzeugschlüssel klappbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Leseleuchte vorn
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leseleuchten im Fond
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Start/Stop-Anlage
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5

Sonderausstattung

- Fußmatten Velours
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Tagfahrlicht LED
- Lenkrad heizbar
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig)
- USB-Anschluss
- Winter-Paket
- Frontscheibe heizbar
- Bluetooth-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WF05XXGCG5JY51238

CarOnSale


CarOnSale







Ölwechsel





Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
Nachweise - Zusätzliche Serviceleistungen









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)