CarOnSale

Opel ZAFIRA TOURER

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2019	72.899km	170 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ZAFIRA TOURER	KATEGORIE Van
FIN W0VPD9E72K1073483	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 72.899km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.956 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 71.246km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 173g/km (WLTP) 154g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (WLTP) 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet, Dieselpartikelfilter leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Bremse hinten links fest;;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Ecoflex
- Elektron. Traktionskontrolle
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelkonsole FlexRail
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Ergonomiesitz vorn links
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Laderaumabdeckung
- Leseleuchten im Fond
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V CDTI
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Check-Control-System
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachreling silber
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt (35:30:35)
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Abbiegelicht
- Feststellbremse elektrisch
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Original Fahrzeug Farbe: YOU DRIVE ME CRAZY

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Innovations-Paket
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Sitz-Funktions-Paket Fahrer
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Audio-Navigationssystem 4.0 IntelliLink
- AUX-IN-Anschluss
- Sitzheizung vorn
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Gepäckraumbodenmatte, klein (Flex Cover)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Perleffekt-Lackierung
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lace / Atlantis
- 4 Lautsprecher
- USB-Schnittstelle
- Lenkrad heizbar
- Frontkamera
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Gepäckraumbodenmatte zusätzlich
- Raucher-Paket
- Textilfussmatten
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Ergonomiesitz vorn links
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Farbdisplay (CID)
- Lenkrad (Leder)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, 3.Sitzreihe

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















OPEL
e4*2007/46*0204
W0VPD9E72K1073483
2455 kg
4100 kg
1-1230 kg
2-1250 kg
0.50
Z 10A TADB I19 S
125kW

CarOnSale




10°C
12:50
Grönland
Schweden
Ukraine
Montenegro
Pakistan






















Servicebestätigung
Opel Automobile GmbH
Werk Kaiserslautern



Servicebestätigung
Autohaus Warnken



Servicebestätigung
WANDSCHER GRUPPE








EC CERTIFICATE OF CONFORMITY


ZAFIRA TOURER
OPEL AUTOMOBILE



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Delle)



- Schweller rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)