CarOnSale

Audi A1 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2014	155.354km	140 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A1 Sportback [DE - LimS5 1.4 TFSI EU5, Attraction, 2013 - 2014]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8XXEB132601	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 155.354km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 100.532km	LETZTER SERVICE AM 03/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2014	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 116g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
8 mm	8 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	215 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	180 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V TFSI
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Karosserie: 4-türig
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: MISANOROT
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Dynamik-Fahrwerk
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Stoßfänger lackiert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung


- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Media-Paket
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Nebelscheinwerfer integriert
- Perleffekt-Lackierung
- Raucher-Paket
- Reifenkontroll-Anzeige
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Style-Paket
- Gepäckraum-Paket
- Ablage-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Licht- und Regensensor
- Connectivity-Paket
- Audi music interface
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Innenlicht-Paket LED
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachkuppel Kontrastfarbe
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Ausströmer Aluminium-Optik Audi exclusive
- Innenausstattung: Ausströmer schwarz Hochglanz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Wunderbar
- Innenausstattung: Aluminium-Optik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















12:26
20
155354
456,5







e1*2007/46*0414
WAUZZZ8XXEB132601

CarOnSale



Amsterdam
Rotterdam
London
Antwerpen
Paris
Zielführung
12:29
Einstellung

Einparkhilfe
Einstellung







AUTOSHOP



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Schweller links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)