CarOnSale

Opel Meriva Color Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



02/2012	165.282km	LEISTUNG 120 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Meriva Color Edition [DE - Van5 1.4 Turbo EU5, Color Edition ecoFlex, 2011 - 2013]	KATEGORIE Van
FIN W0LSD9ED5C4058033	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 165.282km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.364 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 147.727km	LETZTER SERVICE AM 12/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2012	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 143g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	300 µm ⚠
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	190 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abbiegelicht und Kurvenlicht (Halogen)
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dach Hochglanz schwarz
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelkonsole FlexRail
- Reifendruckwarner
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- AUX-IN-Anschluss
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Audiosystem CD 300 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Traktionskontrolle
- Feststellbremse elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchten im Fond
- Motor 1,4 Ltr. - 88 kW 16V Turbo
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Einzelsitze hinten außen verstellbar
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelscheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Lautsprecher hinten
- Getränkehalter für Mittelkonsole FlexRail

Sonderausstattung

- Funktions-Paket
- Sicht-Paket
- Ablagetisch an Rückenlehne
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Sitzheizung vorn
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Winter-Paket
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad heizbar
- Reserverad als Notrad
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















OPEL
WOLSD9ED5C4058033
1930
3055
1-1035
2-0950




















(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel Prüfplakette wurde zu

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
vom 04.03.2025, Kontrollnummer: 02003-001

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.



24.02.2012	0035	ALW000989	02	01	0088/04800	188
M1		AF			04288-04288	1812-1812
W0LSD9ED5C4058033		8			1615-1615	001471-001471
OPEL					-	00075	-
S-D Monocab B					0143	001930	001930
BD11					01035	00950	-
1AADA4CBBD5					01035	00950	-
					073	03600	072
Meriva					01050	0680	005
OPEL					225/40 R18 92W
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					225/40 R18 92W
Mehrzweckfahrzeug					-
715/2007*692/2008F					weiß	0
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I					e4*2007/46*0165*02
Benzin					12.08.2011	K	GR199891
0001	35F0	01364			-

F.1/F.2:BEI ANHÄNGEBETRIEB 2005*7.2/8.2:BEI ANHÄNGEBET
RIEB 1010*O.1:1150 BIS 10% STRIG.*S.1:MAX.S-PL.*WW.AHK
LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 24.02.2012*




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)