CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com

Opel Insignia Business Elegance

EZ 07/2021 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 153.269km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 27*
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Insignia Business Elegance [DE - Kb5 2.0 CDTI EU6d, Business Elegance, (Facelift) 2020 - 2021]		
Kategorie Kombi	**FIN** W0VZT8GP1M1021140	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 153.269km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	**Polster** Alcantara	**Leistung** 174 PS (128 KW)	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 140.194km	**Letzter Service am** 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Automatikgetriebe
EZ 07/2021	**Farbe** Schwarz	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 149g/km (WLTP) 117g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 5.7l/100km (WLTP) 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kratzer	Kratzer	Kratzer	

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	70
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	80	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	40	Heckklappe	60
Dach	100		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Türfangband links knackt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Charging-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Dachreling silber
- Drehzahlmesser
- Easy Access-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Ergonomiesitz vorn links
- Ergonomiesitz vorn rechts
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent

- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Feststellbremse elektrisch
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Frontkamera
- Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill mit Chromrahmen
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Luftfeuchtesensor
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI
- Nebelscheinwerfer LED
- Original Fahrzeug Farbe: SATIN STEEL GREY 4
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifendruckwarner
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera (digital)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Technologie-Paket Park & Go
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Schnittstelle hinten (2-fach)
- Voll-LED (IntelliLux)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Alcantara-Paket
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Head-up-Display
- Innenausstattung: Leder Alcantara
- Innovations-Paket 2
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Mittelarmlehne hinten
- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
- Seitenairbag hinten
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Sitz vorn links und Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Sitz-Paket
- Sitzheizung vorn
- Sitzverstellung vorn links elektr. (8-fach)
- Winter-Paket 3
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

Continental

PremiumContact 7
Continental

PremiumContact

245/45 R18 W XL
Continental

0
km/h
153269km

OPEL
WOVZT8GP1M1021140
2245 kg
3195 kg
1-1135 kg
2-1120 kg
0,50 Z 10B TAUZ

CarOnSale

AGR

06.07.2021	21	1844	AMC00186 2	L	2	1	P.2 P.4	128/3500	1	222	
M1		AC		16	4995			15	1863		
W0VZT8GP1M1021140	3	4		20	1500			G	--1615		
OPEL				12		13	90	Q	-		
Z-B				S.1	135	P.3	2245	P.2	2245		
DF094DB12				S.2	1135	P.12	1120	T	-		
BC1ZAWCABA5				R	1135	R.2	1120	R.1	-		
				M	72	M.2	2625	M.1	69		
INSIGNIA SPORTS TOURER				G1	950	G.2	750	G.1	5	G.2	-
OPEL AUTOMOBILE				J.1	245/45 R18 100Y XL A						
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				J.2	245/45 R18 100Y XL A						
Kombilimousine				13	-						
715/2007*2018/1832AP				R	Grau			11	7		
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I				K	e6*2007/46*0264*18						
Diesel				E	23.02.2021	17	K	GA225625			
0002	34	36AP	1995	21							

7.2/8.2:+80 B.ANH.BETR.*O.1:1100 BIS 8% STEIG.*TECHN. ZUL. GES.-MASSE D. ZUGKOMB. 3200 KG BIS 8% STEIG.*S.1:MAX.S-PL.* WN.AHK LT.EGTG*



6 **Servicebestätigung**

Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion
Datum 23.11 km 54499
Motoröl
Qualität
Viskosität 0 W- 20
Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit -10 °C
Ja Nein
☐ ☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ ☐ Innenraumluftfilter
☐ ☐ Luftfiltereinsatz
☐ ☒ Keilrippenriemen
☒ ☐ Zahnriemen
☐ ☐ Kraftstofffilter
☒ ☐ Getriebeöl
☐ ☐ Bremsflüssigkeit
☐ ☒ Reifenreparaturset
☐ ☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☐ ☒ Zündkerzen
☐ ☒ Kraftstoffzusatz

Auto-Nagel GmbH
Amtsdamm 75
27628 Hagen i. Br.
Tel 04746 211990
Fax 04746 1789

Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion
Datum 20.12.24 km 59232
Motoröl
Qualität
Viskosität 0 W- 20
Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit -10 °C
Ja Nein
☐ ☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ ☒ Innenraumluftfilter
☐ ☒ Luftfiltereinsatz
☐ ☒ Keilrippenriemen
☐ ☒ Zahnriemen
☐ ☒ Kraftstofffilter
☐ ☒ Getriebeöl
☐ ☒ Bremsflüssigkeit
☐ ☒ Reifenreparaturset
☐ ☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☐ ☒ Zündkerzen
☐ ☒ Kraftstoffzusatz

Auto-Nagel GmbH
Amtsdamm 75
27628 Hagen i. Br.
Tel 04746 211990
Fax 04746 1789

Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion
Datum 18.25 km 64695
Motoröl
Qualität
Viskosität 0 W- 20
Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit -10 °C
Ja Nein
☐ ☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ ☐ Innenraumluftfilter
☒ ☐ Luftfiltereinsatz
☐ ☒ Keilrippenriemen
☐ ☒ Zahnriemen
☐ ☒ Kraftstofffilter
☐ ☒ Getriebeöl
☒ ☐ Bremsflüssigkeit
☐ ☒ Reifenreparaturset
☐ ☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☐ ☒ Zündkerzen
☐ ☒ Kraftstoffzusatz

Holler AUTOHAUS

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)

Stoßstange vorne (Kratzer)

Stoßstange vorne (Kratzer)

Stoßstange vorne (Kratzer)

Motorhaube (Delle)

Motorhaube (Delle)

Rad (Kratzer)

Rad (Kratzer)

Rad (Kratzer)

Fahrertür (Kratzer)

Fahrertür (Kratzer)

Beifahrertür (Kratzer)

Türe hinten rechts (Delle)

Türe hinten rechts (Delle)

Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)

Dach (Delle)



Dach (Delle)

Dach (Delle)

Stoßstange hinten (Kratzer)

Stoßstange hinten (Kratzer)

Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Seitenteil hinten links (Delle)

Seitenteil hinten links (Delle)

Seitenteil hinten rechts (Delle)

Seitenteil hinten rechts (Delle)

Heckklappe (Delle)

Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

Innenraum (Verschmutzung)

Innenraum (Verschmutzung)

Innenraum (Verschmutzung)

Innenraum (Kratzer)