CarOnSale

Opel Zafira Innovation

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2016	112.543km	170 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Zafira Innovation [DE - Van5 2.0 CDTI EU6, Innovation AT, 2014 - 2016]	KATEGORIE Van
FIN W0LPE9E72G1060486	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 112.543km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.956 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	65 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktivReifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Schlüssel beschädigt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aktive Kopfstützen vorn
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend
- Bremsassistent
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
- Instrumente mit transluzenter Hintergrundbeleuchtung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelkonsole FlexRail
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Abbiegelicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Automatische Umluft-Control
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Dachhimmel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Dachantenne
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Leseleuchten im Fond
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V CDTI
- OnStar SOS Service
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Sitzausstattung: Sitzsystem Lounge
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Check-Control-System
- Feststellbremse elektrisch
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachreling silber
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelscheinwerfer
- Reifen 225/50 R17 ..V
- Rücksitzlehne geteilt (35:30:35)
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Tagfahrlicht LED
- Audiobedienung am Lenkrad
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Scheibenwischer mit Regensensor

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Navi 950 Europa IntelliLink
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- 6 Lautsprecher
- USB-Schnittstelle
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lace / Atlantis
- Sitzheizung vorn
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Reserverad als Notrad
- Sport-Fahrwerk tiefergelegt
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Farbdisplay (CID)
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Ergonomiesitz vorn links
- Lenkrad heizbar
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, 3.Sitzreihe
- Komfort-Paket
- Rückfahrkamera
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- AUX-IN-Anschluss
- Sitz-Funktions-Paket Fahrer
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Lenkrad (Leder)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















OPEL
W0LPE9E72G1060486

CarOnSale


CarOnSale








Umgebung auf Sicherheit prüfen









PSA
Courroie distribution / Timing belt
km/miles
93049
Date
10/10/24
Prochain changement / Next change :
MAX 100 000 kms _62 500 miles / 6 years


DER MOTOR IHRES AUTOS
WURDE BEFÜLLT MIT:
Nächster Öl- und Filterwechsel:
bei Serviceintervall-Anzeige
bei Kilometerstand
spätestens bis
05.2027
STELLANTIS


60
50
40
20
80


29.02.2016 0035 BEQ009446
M1 AF
W0LPE9E72G1060486 1
OPEL
P-J/SW
EAHMA12
BA2S1BGDJ7
-
ZAFIRA TOU
OPEL
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
DIESEL
0002 36W0 1956
F.1/F.2:bei Anhängebetrieb 2545*7.2/8.2:1340 b.Anh.Bet
r.*O.1:1650 bis 8% Steig.*techn. zul. Ges.-Masse d. zu
gkomb. 4020 kg bis 8% Steig.*techn. zul. Ges.-Masse d.
Zugkomb. 4020 kg bis 12% Steig.*S.1:max.S-Pl.*ww.AHK
1t.EGTG*


2 1 125/3750 205
4656-4656 1884-1884
1685-1685 1901-1901
- 75 -
0161 2470 2470
1250 1225 -
1250 1225 -
74 02813 71
1550 750 7 -
225/50 R17 94V
225/50 R17 94V
-
Schwarz 9
e4*2007/46*0204*22
26.11.2015 K GU224005
ausgestellt am 20.03.2023







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)