CarOnSale

BMW 228i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2016	54.603km	245 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 228i	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WBA1L9C54GV325607	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 54.603km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 245 PS (180 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 53.224km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	1150 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	260 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; US Import

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

-

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























WBA1L9C54GV326807





VARTA
FUCHS
7.9.2026
53.224




03.11.16 0005 00000000
MI MAE
WBA1L9C54GV325607 7
BMW
1C
USA
228I X-DRIVE
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kabrio-Limousine
EURO6;W;P1/C1; M, N1 1
Benzin
0001 36W0 1997
2 02 180 /5000 215
4432-4432 1774-1774
1413-1413 1605-1605
158 2062 2062
941 1145
941 1145
77 3750 74
225/40 R18 92Y
245/35 R18 92Y
WEISS 0/-
B79373
ZU 15:AUCH VO:225/35R19 88Y A.7 1/2JX19,ET45 U.HI:245/
30R19 89Y A.8JX19,ET52 OD.VUH:225/40R18 92V M+S A.7 1/
2JX18,ET45 OD.VO:225/40ZR18 88Y A.7 1/2JX18,ET45 U.HI:
245/35ZR18 92Y A.8JX18,ET52*ZU T:ELEKTRON.ABGEREGELT;
US STEUERGERÄT*** *ABW.V.D.VORSCHR.D.STVZO:§38A(1)+WEG
FAHRSPERRE,UBEREINST.M.RL74/61/EWG N.NACHGEW.,AUSN.-GE
NEHM.GEM.§70 STVZO ERFORD.* ** SIEHE ALLONGE **


Begründung der Abweichungen- siehe besonderes GA*AUSN
.-GENEHM.GEM.§70 STVZO erteilt am 01.12.2020 durch La
ndkreis Hildesheim**



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)