CarOnSale

Volkswagen Passat

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2015	184.845km	179 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Passat	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ3CZGE020650	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 184.845km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 164.702km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2015	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	350 µm ⚠	Heckklappe	130 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Kühlwasser leuchte leuchtet;; Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,8 Ltr. - 132 kW TSI
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Chrom-Paket 2
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten vorn und hinten (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckleuchten LED, dunkelrot
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Keyless-Start
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lendenwirbelstützen vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Scheinwerfer LED
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türschutzleisten unten verchromt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung Highline
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einstiegsleuchten in den Türen vorn und hinten LED
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fernentriegelung Heckklappe
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Multimediabuchse AUX-IN
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze: Top-Komfortsitze vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleisten
- Verbandkasten und Warndreieck
- Winter-Paket
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)

- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Tagfahrlicht LED
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK OAK BROWN
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Fondbedienung Klimaanlage
- Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Sitzheizung vorn

Sonderausstattung


- Ambiente-Beleuchtung
- Dachhimmel, weiß (St. Tropez)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Edelholz-Design
- Knieairbag Fahrerseite, Seitenairbag und Gurtstraffer hinten außen
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrkamera Rear View
- Audiosystem: CD-Player
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Knieairbag Fahrerseite
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Brilliant Pine
- Metallic-Lackierung
- R-Line Sport-Paket
- Spiegel-Paket
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
- Steckdose 230V
- Seitenairbag hinten
- Sport-Fahrwerk
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
- Raucher-Paket
- Tragstäbe für Dachreling eloxiert
- Antennen-Diversity
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer
- Progressivlenkung
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ3CZGE020650

CarOnSale

CarOnSale





























02.07.2015	0603	BRV000011 2	2	1	132/5100		230	
M1		AC	4767-4887 -		1832 -			
WVWZZZ3CZGE020650		2	1462-1516 -		1505 - 1505			
VOLKSWAGEN, VW				90		-		
3C			130		2090		2090	
ACCJSAX0			1040		1100		-	
FD7FD7CW00SSV7MMVR261			1040		1100		-	
			70		3750		69	
PASSAT			1800		750	5	-	
VOLKSWAGEN-VW			215/55 R17 94W					
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/55 R17 94W					
Kombilimousine			-					
715/2007*136/2014W			Braun			8		
EURO6;W:P//Cl;: M, N1 I			e1*2001/116*0307*40					
Benzin			13.05.2015		K	QW285462		
0001	36W0	1798						

F.1/F.2:+10 U, T.2/8.2:+45 B.ANHÄNGEBETRIEB* Q.1:2000 BIS 8 % STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION: 3900KG* BIS 8% STEIG.;4100* BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.F AHRDYN.STABI.SYST F.ANH.BETR.F.TEMP. 100 KM/H GEM.3.AEND.VO .Z.9.AUSN.VO.Z.STVO* WW.AHK LT. EGTG***






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)




- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)