CarOnSale

Volkswagen Golf Trendline

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 08*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2009	234.476km	105 PS	Diesel	Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Trendline [DE - Kb5 1.9 TDI EU4, Trendline DPF, 2007 - 2009]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ1KZ9M324354	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 234.476km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.896 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 226.996km	LETZTER SERVICE AM 04/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	1170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Andere: Auffälligkeit/Defekt;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (3 Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn
- Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Raucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung grün getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem RNS 300 (8 Lautsprecher)
- Cool & Sound-Paket 2
- Mittelarmlehne
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Perleffekt-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Bordwerkzeug und Wagenheber

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















LANDESW.

VOLKSWAGEN AG
WWZZZ1KZ9M324354
1990 kg
3390 kg
1 - 1040 kg
2 - 1000 kg
Typ 1KM

CarOnSale

GOLF
CarOnSale

Fahrzeugdatenträger














INFO
RADIO
CD
NAV
TRAFFIC
SETUP
LO
OFF
DUAL
AUTO
AC



SPEICHER
NAVIGATION
ROUTE
Ort/PLZ:
[Straße:]
Zentrum
Sonderziel
SYMBOL
START ZIELE
INFO
RADIO
CD
NAV
TRAFFIC
SETUP




















Funktionen
3.1 Bedienung


30.03.2009
WVWZZZ1KZ9M324354
VOLKSWAGEN, VW
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
SCHWARZ
195/65 R15 91T
31.10.2008
P.I/F.2:+10 U. 7.2/8.2:+40 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1700 B
FÜR 100KM/H GEEIGNET*WW.AHK LT.RGTG*STUFE FM5,AB 30.0
3.2009*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.03.2009*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)




- Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)




- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller links (Rost, Lackschaden)



- Schweller links (Rost, Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Verformung)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)