CarOnSale

# Seat Ibiza Reference

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



| 08/2017 | 121.004km | LEISTUNG 75 PS | KRAFTSTOFF Benzin | GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe | 3 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Seat | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Ibiza Reference [AT - LimS5 1.0 EU6, Reference Start&Stop, 2015 - 2017] | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>VSSZZZ6JZHR146589 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>121.004km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>08/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>75 PS (55 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>999 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>63.083km | LETZTER SERVICE AM<br>08/2023 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 08/2017 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Österreich |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>118g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.2l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 6 mm | 6 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Stahl (14 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 135 µm | Beifahrertür | 125 µm |
| Kotflügel vorne links | 115 µm | Kotflügel vorne rechts | 115 µm |
| Türe hinten links | 135 µm | Türe hinten rechts | 140 µm |
| Seitenteil hinten links | 140 µm | Seitenteil hinten rechts | 125 µm |
| Motorhaube | 130 µm | Heckklappe | 130 µm |
| Dach | 130 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Reifen-Reparaturset
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel und Türgriffe außen schwarz
- Doppelscheinwerfer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckspoiler
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Komfortsitze
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,0 Ltr. - 55 kW
- Rücksitzlehne klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Zentralverriegelung

## Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























SEAT, S.A.
VSSZZZ6JZHR146589

CarOnSale

CarOnSale









Service-Nachweise
22.08.2023
63.083


Service-Nachweise
25.10.202-
36.130











12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
25
26
27
28
29
30
31




D1 Marke
SEAT
D3 Handelsbezeichnung
IBIZA
D2 Type/Variante/Version
6J/SCCHYB/FM5NFM5CF0087MM66
48 Aufbau
Mehrzweckfahrzeug
R Farbe
Schwarz
A16 Beg.Paket/Nr
weiß
G Eigengewicht
1021 kg
S1/S2 Sitz-/Stehplätze
5/-
P7 Techn. zul. Gesamtmasse
1530 kg
M höchste
780 kg
P2 Gesamtgewicht
1530 kg
zulässige
790 kg
A16 Nutzlast
A12 Stütz-/Sattellast
75/- kg
O1 Anhängelast gebr
800 kg
O2 ungebremst
520 kg
P5 Motortype
CHY
P3 Kraftstoffart
Benzin
T Höchstgeschw.
172 km/h
P1 Hubraum
999 ccm
P9 Leistung
55 kW
P4 bei Drehzahl
6200 min-1
Q Leistung/Gewicht
A28 Leistung Elektromotor
L/I Standgeräusch
82 dBA
L/2 bei Drehzahl
3750 min-1


Nationaler Code
231176
Klasse / Fahrzeugart
M1/Personenkraftwagen
D1 Marke
SEAT
D3 Handelsbezeichnung
IBIZA
D2 Type/Variante/Version
6J/SCCHYB/FM5NFM5CF0087MM66
A22 Anzahl der Vorzulassungen
2
A21 Anlage
Duplikat-Genehmigungsdokument

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



- Schweller rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)