CarOnSale

Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2017	232.577km	333 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLE 400 4MATIC	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC1660561B055203	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 232.577km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 333 PS (245 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.996 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 224.033km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2017	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 197g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kerben	⚠ 3 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✕ 1 mm Kerben	✕ 1 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	230 µm ⚠
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	580 µm ⚠
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abgasanlage 2-flutig
- Aktive Motorhaube
- Antriebsart: Allradantrieb
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckschürze
- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 3,0 Ltr. - 245 kW KAT
- Rücksitzbank klappbar
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: CAVANSITBLAU
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Feststellbremse elektrisch
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Radstand 2915 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Wärmeschutzverglasung
- Frontschürze

Sonderausstattung

- Adaptive Scheibenwischeranlage (Magic Vision Control) beheizt
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Dachträger / Grundträger
- Durchladeeinrichtung
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenhimmel Stoff
- Intelligent Light System LED
- Koffer-/Laderaumwanne
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)
- Metallic-Lackierung
- Park-Paket
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzheizung vorn
- Smartphone integriert
- Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System
- Spiegel-Paket
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- PRE-SAFE-System Plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kamerasystem 360 Grad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLER AG
WDC1660561B055203
2900 kg
5900 kg
1- 1450 kg
2- 1600 kg
Mercedes-Benz
Made in USA

CarOnSale








Gesamtes Umfeld beachten!
180°-Ansicht


11:51
TMC
20m
5km
1000km
1000km





AUTO







STOP






GLE


Mercedes-Benz
GLE 400 4MATIC
Daimler (D)
Kombilimousine
Benzin
255/50 R19 103W
255/50 R19 103W


DEKRA
JAN 25



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Spiegelblinker undicht



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Dach (Steinschlag, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)