CarOnSale

# Volkswagen Golf Sportsvan Sound BMT/Start-Stop

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026




| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2017 | 46.548km | 125 PS | Benzin | Automatikgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Golf Sportsvan Sound BMT/Start-Stop [DE - Van5 1.4 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Sound, 2017 - 2017] | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>WVWZZZAUZJW529026 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>46.548km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>09/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>125 PS (92 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden | HUBRAUM<br>1.395 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 10/2017 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>121g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.2l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 6 mm | ⚠ 6 mm<br>Kratzer |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 105 µm | Beifahrertür | 330 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 120 µm | Kotflügel vorne rechts | 120 µm |
| Türe hinten links | 150 µm | Türe hinten rechts | 105 µm |
| Seitenteil hinten links | 680 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 105 µm |
| Motorhaube | 130 µm | Heckklappe | 190 µm ⚠ |
| Dach | 130 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Service/Wartung fällig;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- App-Connect
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Außenspiegelfuß schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fensterzierleisten schwarz
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Hinterachse: Verbundlenkerachse
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Equalizer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kneairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Winter-Paket

- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Auto-Hold-Funktion
- Mittelarmlehne hinten
- Lendenwirbelstützen vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU
- Lautsprecher (8)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Scheibenwaschdüsen heizbar

## ★ Sonderausstattung

- Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend
- Metallic-Lackierung
- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- App-Connect
- Fzg. ohne Verglasung hinten abgedunkelt
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Volkswagen Media Control

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZAUZJW529026
1900 kg
3335 kg
0990 kg
0980 kg
Typ AUV

CarOnSale


15:02
7.5°C
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
Dublin
Brüssel
Bern
Wien
Rom
Neues Ziel
Meine Ziele
Sonderziele
Ansicht
Radio
Setup

ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!




PASSENGER AIR BAG
AUTO
MENU
SYNC
OFF
A/C

OK

RES
SET
MODE


0
AUTO






13.10.2017
0603
BMV00193
M1
AC
WVWZZZAUZJW529026
VOLKSWAGEN, VW
AUV
SACCZCAX0
FD7FD7CW001N7MMCN1ML05VR2
GOLF SPORTSVAN
VOLKSWAGEN-VW
PZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001
36W0
01395
GRAU
a1*2007/46*0627*28
02.08.2017
K
RU907901

TRSX048E
Kreis Steinfurt
Der Landrat
Straßenverkehr
Zulassungsbehörde
Zulassungsbescheinigung Teil I bitte a
Bei erneuter Zulassung Vorlage bei zustä
notwendig


## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)