CarOnSale

BMW X5 xDrive 40 d M Sport

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



08/2020	158.765km	LEISTUNG 340 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X5 xDrive 40 d M Sport [DE - SUV5 xDrive 40d Mild-Hybrid EU6d, M Sport, 2020 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBATH410109D38014	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 158.765km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 340 PS (250 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 143.379km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 167g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	530 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	620 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert)
- Bremsassistent
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug BMW (beleuchtet)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Fußgänger-Schutzsystem passiv
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Harnstofftank (SCR): 22 Ltr.
- Heckklappe zweiteilig
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Tetragon
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Instrumententafel Sensatec
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Leseleuchten hinten
- Leseleuchten vorn
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Licht- und Regensensor
- M Sport
- Mild-Hybrid 250 kW (Motor 3,0 Ltr. - 250 kW Diesel)
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer LED
- Nichtraucher-Paket
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Parkassistent-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radstand 2975 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz
- USB-Schnittstelle
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Ausstattungs-Paket: Connected Teaser
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Service-System: Remote Services

- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Service-System: Remote 3D View
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Audio-Navigationssystem Professional
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Multifunktion für Lenkrad
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPPHIRE METALLIC

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-System: BMW Gestiksteuerung
- Getränkehalter mit Kühlfunktion / Wärmefunktion
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innovations-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach (Glas)
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sitzheizung vorn + hinten
- Soft-Close-Automatik für Türen
- Sound-System Harman-Kardon
- Universal-Garagentoröffner
- Scheinwerfer Laserlicht
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Adaptives Kurvenlicht
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Service Historie
OK Service:
OK Service:
OK Service:
OK Service:
OK Motoröl
Service durchgeführt

Made by
BMW
X5 xDrive40d
475
0.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1918
WBATH410109D38014
2940 kg
6440 kg
1- 1375 kg
2- 1635 kg

CarOnSale


Am 06.08.2024, bei 110115 km
Service Partner: BMW 25764
OK Service:


harman/kardon

Örtliche Verkehrslage
1 Meldung
im Umkreis von 5.0 km
Fließender Verkehr
3000 km


OFF
AUTO









12 V



10:23


Service Historie
OK Service:
Am 21.10.2025, bei 143379 km
OK Service:
Am 05.08.2025, bei 136710 km
OK Service:
Am 28.05.2025, bei 133046 km
OK Service:
Am 06.08.2024, bei 110115 km
Service Partner: BMW 25784
OK Service:
OK Motoröl
Service durchgeführt


Service Historie
OK Service:
Am 26.02.2024, bei 99398 km
Service Partner: BMW 25784
OK Service:
Am 24.07.2023, bei 78715 km
Service Partner: BMW 25784
OK Service:
Am 16.03.2023, bei 67503 km
Service Partner: BMW 25784
OK Service:
OK Bremsbeläge hinten
Service durchgeführt


Service Historie
Service Partner: BMW 25784
OK Service:
Am 26.07.2022, bei 46139 km
Service Partner: BMW 25784
OK Service:
Am 13.09.2021, bei 14381 km
Service Partner: BMW 25784
OK Service:
Am 12.08.2020, bei 13 km
Service Partner: BMW 04543
OK Übergabeinspektion
Service durchgeführt


BETRIEB
DER BMW X5


18.08.2020
DAF00162
MIG
AC
WBATH410109D38014
BMW
G5X
TH41
IAB509RA
X5 XDRIVE40D
BAYER.MOT.WERKE-BMW
GELÄNDEFS.PERS.BRF.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
BYBR.DIESEL/E
0010 36AP 02993
09.03.2020
FU306649
61*2007/46*1918*08
305/40 R20 112 Y
ENNLEISTUNG 2.ZKW *


DEKRA
KBS
Jul 25
Obermeier
LANDRATSAMT ROSENHEIM
VERKEHRSWESEN
WITTELSBACHERSTRABE 53
83022 ROSENHEIM
Hellauer
21.08.2025



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Anderer Schaden): Blende lose



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)