CarOnSale

BMW xDrive 30 d

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 84*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2013	174.493km	258 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 30 d [AT - SUV5 xDrive 30d EU5, 2011 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAWY510800E19857	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 174.493km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 258 PS (190 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 159.454km	LETZTER SERVICE AM 12/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Kunde Fußraummodul defekt

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Fußmatten Velours
- Heckscheibenwischer
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: CARBONSCHWARZ
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Kopf-Airbag-System hinten
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre
- Rußpartikelfilter
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Außentemperaturanzeige
- Check-Control-System
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Karosserie: 5-türig
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW Turbodiesel
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Armauflage vorn
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Kopf-Airbag-System vorn
- Start-Stop-Knopf
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Blinkleuchten Weiß
- Dynamische Bremsleuchte
- Getränkehalter vorn und hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2810 mm
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Licht- und Regensensor
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifenpannen-Anzeige
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Nebelscheinwerfer
- Antriebsart: xDrive (Allrad)

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Fahrdynamik-Control
- Fahrdynamik-Control
- Fernentriegelung Heckklappe
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn
- HiFi-Lautsprechersystem Professional
- Innenausstattung: Edelholz Fineline
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchten hinten
- Leseleuchten vorn
- Licht-Paket
- Multimedia Apple iPhone Applikationen (Apps)
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Sport-Paket M / M-Technic
- Universal-Garagentoröffner
- Variable Sportlenkung
- Österreich-Paket Plus
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Licht- und Regensensor
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Multifunktion für Lenkrad
- Multifunktion für Lenkrad
- Multifunktion für Lenkrad
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Ski-/Snowboardtasche
- Sportsitze vorn
- Audio-Navigationssystem Professional
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- USB-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Klimaautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Abbiegelicht
- Adaptives Kurvenlicht
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBAWY510800E19857






Check Control
1115
RADIO-ST
Fahrwerk. Weiterfahrt möglich
Blinker vorn rechts defekt
Stand-/Tagfahrlicht defekt







BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE








Klasse / Fahrzeugart
M1/Personenkraftwagen
Marke
BMW
Handelsbezeichnung
X3 xDrive30d F25 N57
Type/Variante/Version
X3/WY51/5A0503/A
Anzahl der Vorbesitzungen
1
Anlage
Der/Die Übereinstimmungsbescheinigung
ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes
Raum für Eintragung der Abmeldung / Aufhebung der Zulassung
(ist hier keine Eintragung angeführt, ist die Zulassung aufrecht)

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Scheinwerfer (rechts) (Ohne Funktion)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)