CarOnSale

Volkswagen Transporter Kombi lang

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2006	300.077km	102 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Kombi lang [DE - Kb4 1.9 TDI DPF EU4, 2006 - 2009]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZ6H139396	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 300.077km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.896 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro III
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2006	FARBE Orange	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 208g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Vorglühlampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Raucherfahrzeug;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Getriebe 5-Gang
- Karosserievariante: Normaldach
- Nichtraucher-Paket
- Scheinwerfer H4
- Servolenkung
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: Leuchtorange
- Anti-Blockier-System (ABS) mit EDS
- Außenspiegel asphärisch, links
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Heckklappe mit Verglasung
- Leuchtweitenregelung
- Radstand 3400 mm
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links entfällt
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Motor 1,9 Ltr. - 75 kW TDI KAT (BRS)
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holzfaser
- Heckscheibe heizbar

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Audiosystem: Radio Alpha
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz
- Zuheizer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WV2ZZZ7HZ6H139396


CarOnSale


CarOnSale




VOLKSWAGEN
EWG - Übereinstimmungsbescheinigung




Prüfplakette wurde zugeteilt
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.
(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung
03/2025
Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen. Den digitalen Untersuchungsbericht können Sie mit Hilfe des o.a. QR-Codes über die Seite des KBA abrufen.
Rechnung


24.05.2006 0603 AIF002040
M1 AF
WV2ZZZ7H26H139396
VOLKSWAGEN, VW
7HC
ND40BRSX0
LS280FM52209S27GG
TRANSPORTER o. CARAVELLE
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
70/220/EWG*2003/76B/EG
98/69/EG III;B
Diesel
0002 0469 1896
F.1/F.2:+100 U. 7.2/8.2:+75 B.ANHÄNGEBETRIEB*ZUL.GES-GEW.D.Z
UGES MAX.4900KG*HÖHE BIS 2292*WW.AHK LT.EGTG*
ORANGE -
e1*2001/116*0220*12
22.12.2005
HK652696


03/2018
Landkreis Vechta
Der Landrat
im Auftrag:



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Verformung, Lackschaden, Ausgeblichen/Matt)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Verformung)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden, Verformung)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)