CarOnSale

Volkswagen Passat Highline BMT/Start-Stop

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2018	192.730km	179 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Passat Highline BMT/Start-Stop [DE - Kb5 1.8 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Highline, 2015 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ3CZJE084401	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 192.730km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 46.051km	LETZTER SERVICE AM 12/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Ohne Luft	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	185 µm ⚠
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	205 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig; aufgrund drucklosem Reifen nicht fahrbereit.Kleines Brandloch im Dachhimmel vorne rechts.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattung Highline
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel, weiß (St. Tropez)
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten vorn und hinten (Edelstahl)
- Einstiegsleuchten in den Türen vorn und hinten LED
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,8 Ltr. - 132 kW TSI
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Top-Komfortsitze vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Spiegel-Paket
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleisten
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türschutzleisten unten verchromt
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Sitzheizung vorn
- Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
- Multimediabuchse AUX-IN
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)

- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Keyless-Start
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Antriebsart: Frontantrieb
- Winter-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fondbedienung Klimaanlage
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Reifenkontroll-Anzeige
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheinwerfer LED
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED, dunkelrot
- Tagfahrlicht LED
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

★ Sonderausstattung

- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- Antennen-Diversity
- Steckdose 230V
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Perleffekt-Lackierung
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
- Volkswagen Media Control
- Rückfahrkamera (Rear View)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ3CZJE084401
2090 kg
3800 kg
1040 kg
1100 kg
Typ 3C


CarOnSale


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Fahrweg kontrollieren!








18.04.2018 | 0603 | BRV00083 | 02 | 01 | 0132/05100 | 230
V1 | AC | 04767-04887 | 1832---
WVWZZZ3CZJE084401 | 5 | 1462-1516 | 001505--
VOLKSWAGEN, VW | -- | 00090 | --
3C | 0130 | 002090 | 002090
ACCJSAXO | 01040 | 01100 | --
FD7FD7CW005SV7NMVR261 | 01040 | 01100 | --
070 | 03750 | 069
PASSAT | 01800 | 0750 | 005 | --
VOLKSWAGEN-VW | 215/55 R17 94W
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. | 215/55 R17 94W
KOMBILIMOUSINE | --
715/2007*2015/45W | SCHWARZ | 9
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I | e1*2001/116*0307*49
BENZIN | 03.08.2017 | K | EW057269
0001 | 36WO | 01798 | --
F.1/R.2:+10 U. 7.2/8.2:+45 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:2000BI
S 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE B.ZUGKOMBINATION:3900K
G*BIS 8% STEIG.:4100*BEI WERKSEITIG MONTIERTER ÄHK: ES
P M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100KM/H
GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.7.STVO*WW.AHK LT.EGTG*DATUM
ZUR EMISSIONSKLASSE: 18.04.2018*



ch i-Kfz abgemeldet

Stadt Bochum
Straßenverkehrsamt

Zur Beachtung!
Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.
Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.
Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Gültigkeit gefährdet werden.

Definition der Felder

Feld	Bezeichnung
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.1	Marke
D.2	Typ/Variante/Version
D.3	Handelsbezeichnung(en)
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
H	Gültigkeitsdauer
I	Datum dieser Zulassung
J	Fahrzeugklasse
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
L	Anzahl der Achsen
O.1	Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
O.2	Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg
P.1	Hubraum in cm³
P.2/P.4	Nennleistung in kW/Nenndrehzahl bei min⁻¹
P.3	Kraftstoff oder Energiequelle
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Krafträdern)
R	Farbe des Fahrzeugs
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
S.2	Stehplätze
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h
U.1	Standgeräusch(e)





[redacted]
18.04.2018 | 09.01.2018
53879 Euskirchen
Kreis Euskirchen
Straßenverkehrsamt
Im Auftrag
STADT BOCHUM
ERSTE OBERSCHWEMMEISTER

EW057269

VOLKSWAGEN, VW
AC
ACCJSAXO
FD7FD7CW005SV7NMVR261
PASSAT
VOLKSWAGEN-VW
Pz.Z.Pers.bef.B. 8 Spl.
SCHWARZ
1798
VOLKSWAGEN AG
09.03.2018

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Ohne Luft)




- Türe hinten links (Kratzer, Verformung)



- Türe hinten links (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)