CarOnSale

BMW 420 i M Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2016	144.203km	184 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 420 i M Sport [DE - LimS5 420 i EU6, M Sport, 2015 - 2017]	KATEGORIE Limousine
FIN WBA4D31040G767599	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 144.203km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 138.480km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 134g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Elektrische Heckklappe ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dach Wagenfarbe
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Drehzahlmesser
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrwerk tiefergelegt
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Frontscheibe heizbar
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Luftauslass (Air Breather) schwarz hochglänzend
- M Sport
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW
- Nebelscheinwerfer
- Nichtraucher-Paket
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder (Walknappa)
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Hexagon / Alcantara
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Sportsitze vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Außentemperaturanzeige
- Ambiente-Beleuchtung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Leseleuchten vorn
- Leseleuchten hinten
- Gepäckraumbeleuchtung
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Business
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Sitzheizung vorn
- HiFi-Lautsprechersystem
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Comfort-Paket
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Längsschliff fein mit Akzentleiste
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBA4D31040G767593

CarOnSale














9:48
OK 17.07.2026 BMW
138480 km 00120
OK 01.12.2025 BMW
129164 km 00120
OK 21.10.2024 BMW
106442 km 00120
OK 11.12.2023 BMW
92209 km 00120

9:48
92209 km 00120
OK 17.10.2022 BMW
77173 km 00120
OK 30.11.2021 BMW
62095 km 00120
OK 21.10.2020 BMW
52587 km 00120
OK 25.11.2019 BMW

9:48
OK 30.11.2021 BMW
62095 km 00120
OK 21.10.2020 BMW
52587 km 00120
OK 25.11.2019 BMW
41558 km 00120
OK 11.10.2018 BMW
24197 km 00120

DAS BMW 4er GRAN COUPÉ.

BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG.-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPETEST
ΕΓΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

DE223
28.10.2026
TCSD3402
Landratsamt Ludwigsburg





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag, Verformung)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)