CarOnSale

Volkswagen Passat Highline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2009	284.451km	200 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Passat Highline [DE - Kb5 2.0 Turbo FSI / TSI EU4, Highline, 2006 - 2009]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ3CZ9E103052	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 284.451km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 117.725km	LETZTER SERVICE AM 01/2013	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 197g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Rost
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kratzer, Rost	⚠ 4 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Kratzer an allen Felgen

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	275 µm ⚠	Beifahrertür	240 µm ⚠
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	130 µm ⚠
Türe hinten links	310 µm ⚠	Türe hinten rechts	120 µm ⚠
Seitenteil hinten links	375 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	125 µm ⚠
Motorhaube	120 µm ⚠	Heckklappe	205 µm ⚠
Dach	275 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Tiefenentladen“;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Ungleiches Fahrwerkniveau;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling silber eloxiert
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill verchromt
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 147 kW 16V T FSI / TSI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Nichtraucher-Paket
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Chrom
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Winter-Paket
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: Deep Black Perleffekt

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem RNS 510 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, 10 Lautsprecher, 8-Kanal-Verstärker)
- Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Schiebedach elektr. mit Solarzellen und Vorwähl-Automatik
- Tagfahrlicht
- Zusatzheizung (Standheizung)
- Winter-Paket
- Nebelscheinwerfer integriert
- Multimediabuchse AUX-IN
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Diebstahl-Warnanlage
- Sport-Fahrwerk
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Frontscheibe heizbar
- Innenausstattung: Leder Nappa
- Perleffekt-Lackierung
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Technologie-Paket
- 8-Kanal-Verstärker
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik
- Frontscheibe Dämmglas
- Multifunktionsanzeige Plus
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Business-Paket
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Kindersitze (2) integriert - 2.Sitzreihe, links/rechts
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sport-Paket Monte Carlo
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Sprachsteuerung
- Multimediabuchse AUX-IN
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- CD-Wechsler
- Audio-Navigationssystem RNS 510 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, 8 Lautsprecher)
- Seitenairbag hinten
- Klimaautomatik
- Auto-Hold-Funktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WWWZZZ3CZ9E103052
2130 kg
3730 kg
1080 kg
1100 kg
Typ 3C


CarOnSale

ESP
OFF
AUTO
HOLD



RADIO
MEDIA
PHONE
TONE
MAP
NAV
TRAFFIC
SETUP
PARIS
AMSTERDAM
LUXEMBOURG
STUTTGART
BREMEN
Navigation
WDR 2
Extras
PASSENGER AIR BAG

RADIO
MEDIA
PHONE
TONE
MAP
NAV
TRAFFIC
SETUP
Anzeige einst.
Prüfen Sie, dass es sicher ist, rückwärts zu fahren.
PASSENGER AIR BAG


OK



OFF
CANCEL
SPEED
ON
RESUME


Auto
















PASSENGER AIR BAG
HI
22.0
AUTO
AC
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



- Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Dach (Delle)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)