CarOnSale

Fiat 500

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 65*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



03/2013	116.946km	LEISTUNG 69 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 500	KATEGORIE Kleinwagen
FIN ZFA31200000934044	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 116.946km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.242 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 88.984km	LETZTER SERVICE AM 07/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2013	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Automatische Türverriegelung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Blue & Me (Bluetooth mit Sprachsteuerung, USB-Schnittstelle, MP3)
- Bordcomputer
- Chrom-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, lackiert
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion für Audio
- Lenkrad mit Multifunktion für Audiobedienung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW KAT
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Armaturenbrett
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Tankdeckel abschließbar
- Tasche an Sitz vorn rechts
- Türgriffe außen verchromt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fensterzierleisten verchromt
- Auspuffblende verchromt
- Zentralverriegelung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiobedienung am Lenkrad
- Zentralverriegelung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: COLORE ESTERNO (Gelato Weiss)

Sonderausstattung

- Einparkhilfe elektronisch
- Einparkhilfe hinten
- Raucher-Paket
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Uni-Lackierung (Sonderfarbe)
- Kopfstützen hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.
e3*2007/46*0064
ZFA31200*00934044
1305 kg
2105 kg
1 - 770 kg
2 - 840 kg
MOTORE-ENGINE 169A4000
VERSION 312AXA1A 60C
Nº PER RICAMBI
Nº FOR SPARES 7450210
MADE IN POLAND
C 175
S.p.A.
312 MC
E3
13HR 00
13HR 00
13HR 00


CarOnSale


CarOnSale



GARANTIE
MOBILITÄT
SERVICE
ESB Autoklinik GmbH
Am Seedamm 21
60489 Frankfurt/M.
Tel.: 069 / 78 98 83 30
Fax: 069 / 78 98 83 40
24


WARTUNGSNACHWEISE
Bitte überprüfen Sie in Ihrer Betriebsanleitung welche Wartungsintervalle für Ihr Fahrzeug vorgesehen sind. Ihr Servicepartner bestätigt jede durchgeführte Wartung jeweils in einem der folgenden Felder.
Autohaus
Günther & Schnitt GmbH
Fiat & Fiat Professional
ESB Autoklinik GmbH
Am Seedamm 21
60489 Frankfurt/M.


FIAT
FIAT




25.03.2013
FIAT
500
PIAT (I)
AVAIA
175/65 R14 82T
175/65 R14 82T
715/2007*692/2008
10.05.2013


05.2022
05.2024
05.2026
BITTE BEACHTEN!
DIE ENTWERTETE ZULASSUNGS
(FAHRZEUGSCHEIN) IST AUFZUB
ALS ABMELDEBESCHEINIGUNG.
FAHRZEUGS MUSS DIE ZB TEIL I
DIE ZB TEIL II (FAHRZEUGBRIEF)
EINER GÜLTIGEN HU VORGELEG
Main-Taunus-Kreis
Der Landrat
Straßenverkehrsamt (06436)
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Dach (Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)