CarOnSale

Ford Kuga

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



05/2014	106.171km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kuga	KATEGORIE Geländewagen
FIN WF0AXXWPMADD02169	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 106.171km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.596 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 14km	LETZTER SERVICE AM 09/2014	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2014	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	160 µm ⚠	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kühlergrill schwarz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Motor 1,6 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT
- Nebelscheinwerfer
- Power KeyFree-Startfunktion
- Radstand 2690 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung elektrisch
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz
- Unterfahrschutz hinten
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Parkpilotsystem hinten
- Knieairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Kopf-Schulter-Airbag hinten
- Kühlergrill mit Edelstahleinsatz
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)
- Raucher-Paket
- Winter-Paket
- Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- AUX-IN-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-Paket
- Sonderlackierung Frost-Weiß
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Radioempfang digital (DAB)
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Navigationssystem: Sony (mit Ford SYNC)
- Style-Paket
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Frontscheibe heizbar
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- 9 Lautsprecher
- USB-Anschluss
- Dachreling (Aluminium)
- Frontscheibe heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Bordcomputer
106171 km





WF0AXXWPMADD02169

CarOnSale





Radio FM
NDR1 NDS
Sender Manuell Text
TP
13:54

Hänger Linien Pilot Ende


OK
SET+
SET-






Beningaweg
Tallin
Riga
Kopenhagen
Belfast
Wilna
Auto
Berlin
Warschau
Paris
500km
13:55
Budapest
Zoom
Move
Stumm


Ford
POWER




SONY
RADIO
CLOCK
AUX
PHONE
HOME
TRAFFIC


Nachweise - Abdeckung
Anlieferungs-Inspektion
AGN Autocenter Norden-Norddeich
KfZ-Meister Fachbetrieb
Gartenweg 27
26506 Norden
Telefon 0 49 31 / 9 33 55
Telefax 0 49 31 / 93 35 35
19.09.14
14
Service Intervall
Alle 12 Monate oder alle 25.000 km
Alle 12 Monate oder alle 30.000 km
Alle 24 Monate oder alle 50.000 km
Alle 24 Monate oder alle 30.000 km
Frequenz
Spätestens alle 24 Monate
Spätestens alle 12 Monate






05.05.14 8566 BFX000076
M1 AF
WF0AXXWPMADD82169 X
FORD
DM2
JQMA1A
SUNAPC
Kuga
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*630/2012
EURO5;I;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35J0 1596
2 01 110 /5700 195
4524-4640 1838-1856
1680-1713 1580
- 100 -
154 2100 2100
1125 1075 -
1125 1075 -
72 3750 70
2000 750 S -
215/65 R16 98 V
215/65 R16 98 V
WEISS 0/-
e13*2001/116*0109*34
17.07.13 EH143686
F.1/F.2:2200 u. 7.2/8.2:1160 b. Anhängebetrieb*ww.AHK
lt.EGTG*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:4100*


EH143686
FORD
DM2
JQMA1A
SUNAPC
Kuga
FORD (D)
8566
WF0AXXWPMADD82169
M1
AF
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
1596
Terrain
28.11.2013

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)