CarOnSale

Land Rover Discovery SE SDV6

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2016	206.148km	256 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Discovery SE SDV6 [DE - SUV5 3.0 SDV6 EU6, SE Start/Stopp, (Facelift) 2015 - 2016]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALLAAAG6GA811789	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 206.148km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2025 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 256 PS (188 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 204g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Defekt;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Verteilergetriebe	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fahrzeug startet nicht.

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- 10 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 380 Watt, 10 Lautsprecher, Subwoofer)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Aktives Überrollschutzsystem (Active Roll Mitigation, ARM)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Felgenschlösser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Drive Select (8-Stufen)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Meteor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kotflügelverbreiterung Wagenfarbe
- Kühlergrill Brunel Finish
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lufteinlassblende Titanoptik
- Luftfederung elektronisch geregelt
- Modellpflege
- Motor 3,0 Ltr. - 188 kW TD V6 KAT
- Nebelscheinwerfer
- Park-Distance-Control hinten
- Radstand 2885 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad vollwertig
- Rußpartikelfilter
- Rücksitze geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schutzleiste Heckklappe/-Deckel lackiert
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger hinten teilweise Wagenfarbe
- Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
- Terrain-Response-System
- Umfeldleuchte innen
- Verteilergetriebe zweistufig (Untersetzungsgetriebe)
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Subwoofer
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopf-Airbag-System hinten
- Mittel-Differentialsperre
- Original Fahrzeug Farbe: WAITOMO GREY

Sonderausstattung

- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptivem Kurvenlicht
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung inkl. Warnsystem Totwinkel
- Radioempfang digital (DAB+)
- Winter-Komfort-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Tagfahrlicht
- Surround-Kamerasystem
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem mit Festplattennavigation Premium
- Elektron. Sperrdifferential (Hinterachse)
- InControl Apps
- Sicht-Paket
- Sprachsteuerung System
- Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung hinten
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Grand Black Lacquer
- Standheizung mit Fernbedienung und Zeitschaltuhr (Timer)
- Tagfahrlicht
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Adaptive Scheinwerfer
- Frontscheibe heizbar
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale





MODE
SET
RES
CAN


OK

AUTO
A/C








25.02.2016
1590
AAX0004
AC
LAND ROVER
DISCOVERY
JAGUAR LAND ROVER (GB)
GRAU
27.11.2015
EP530987
WW.ANK LT.RGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 25.02.2016*


Mai 25
BN493061
ZBI 140665

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Steinschlag)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)