WBAYK510805N76508

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	126.825 km
Hersteller	BMW	**Restlauf bis Service**	2 Monat(e)
Typ/Modell	X2 sDrive18d	**HU (Bericht lag nicht vor)**	07/2026
Vehicle Identification number	WBAYK510805N76508	**Leistung**	110 kW
Hubraum	1.995 ccm	**Zylinder**	—
Erstzulassung	25.06.2019	**Polster/Farbe**	Stoff / Schwarz-Grau
Letzte Wartung	01/2026, 116.752 km	**Lackierung**	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung (seit 07.2026) - fällig - durchführen
2	Interieur	Innenraum (diverse Verschmutzungen und Beschädigungen) - Wertminderung
3	Karosserie	Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 101W	Bridgestone	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	225/55 R17 101W	Bridgestone	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio mit SD/USB Schnittstelle

Bemerkungen

Alle elektrischen Verbraucher geprüft

Klimaanlage bedingt prüfbar

Automatikgetriebe bedingt prüfbar

Fahrzeug steht auf Allwetterreifen

Fahrzeug zum Zeitpunkt der Begutachtung verschmutzt
Folgekosten möglich

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	X2 sDrive18d	**Laufleistung (abgelesen)**	126.825 km
Vehicle Identification number	WBAYK510805N76508	**Erstzulassung**	25.06.2019

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Inne

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum (diverse Verschmutzung… und Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum (diverse Verschmutzungen und Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum (diverse Verschmutzung… und Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #2: Interieur: Innenraum (diverse Verschmutzungen und Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #2: Interieur: Innenraum (diverse Verschmutzung… und Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum (diverse Verschmutzungen und Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum (diverse Verschmutzung… und Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum (diverse Verschmutzungen und Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum (diverse Verschmutzung… und Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum (diverse Verschmutzungen und Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum (diverse Verschmutzung… und Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #2: Interieur: Innenraum (diverse Verschmutzungen und Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung




Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #3: Karosserie Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (diverse Beschädigungen) - Wertminderung

Fehlerspeicher-Analyse Prüfbericht

Anbei der Prüfbericht des Fahrzeugs mit der FIN WBAYK510805N76508, erstellt am 7.10.2026, 11:12, angefordert durch: **TÜV SÜD Auto Service GmbH**

Dieses Konto ist Teil der folgenden Organisation:
AS-MUC

FIN:	**WBAYK510805N76508**
Kilometerstand:	**126.825 km**
Datum:	**7.10.2026, 11:12**
Hersteller:	**BMW**
Fahrzeugserie:	**X2**
Fahrzeugmodell:	**F39**
Baujahr:	**2019**
Kraftstoffart:	**Diesel**
Report ID:	**6ac60ce39951ace953247a15**
Adapter ID:	**Carly79FB79**

21
Überprüfte Systeme

4 (19%)
Systeme mit Fehlern

Die ausgelesene FIN stimmt mit der im Report hinterlegten FIN überein.

Digital

Die OBD-Diagnose ermöglicht das Auslesen von Fehlercodes und Betriebsdaten aus den Steuergeräten des Fahrzeugs. Diese Technologie unterstützt die Identifikation von potenziellen Problemen und Unregelmäßigkeiten. Es ist jedoch zu beachten, dass nicht alle Fehler oder Probleme in allen Steuergeräten durch die OBD-Diagnose vollumfänglich erfasst werden können. Carly Solutions GmbH & Co. KG übernimmt keine Haftung für das Nichterkennen von Fehlern, die außerhalb der Reichweite dieser Diagnosetechnik liegen.

Systeme mit Fehlern

Total: 4

Motor Elektronik

Fehlercode	Status*	Kilometerstand*	Fehlertext
279B00	Aktiv	125.622 km	Kühlerjalousie, Ansteuerung: elektrischer Fehler

Erweitertes Telematikmodul 2

Fehlercode	Status*	Kilometerstand*	Fehlertext
B7F343	Aktiv	126.815 km	Notfallbatterie: Wechselintervall erreicht

Die mit (*) gekennzeichneten Informationen sind optional und nicht für jeden Fehlercode verfügbar. Einige technische Begriffe werden auf Englisch angezeigt, da sie direkt vom Fahrzeug oder Hersteller stammen.

Powered by CARLY

Fehlerspeicher-Analyse Prüfbericht

Anbei der Prüfbericht des Fahrzeugs mit der FIN WBAYK510805N76508, erstellt am 7.10.2026, 11:12, angefordert durch: **TÜV SÜD Auto Service GmbH**

Dieses Konto ist Teil der folgenden Organisation:
AS-MUC

Systeme mit Fehlern (fortgeführt) — Total: 4

Surround View System-Ruckfahr Kamera

Fehlercode	Status*	Kilometerstand*	Fehlertext
CAAC13	Aktiv	125.450 km	Signal (Status Aktivierung Funktion Parken, 0x2C1) ungültig, Sender PMA / ACSM

Dynamische Stabilitatskontrolle

Fehlercode	Status*	Kilometerstand*	Fehlertext
480ACF	Aktiv	126.723 km	DSC: Fahrsituation mit Beschleunigungseinbruch, kurzzeitige Störung

Die mit (*) gekennzeichneten Informationen sind optional und nicht für jeden Fehlercode verfügbar. Einige technische Begriffe werden auf Englisch angezeigt, da sie direkt vom Fahrzeug oder Hersteller stammen.

Powered by CARLY

Fehlerspeicher-Analyse Prüfbericht

Anbei der Prüfbericht des Fahrzeugs mit der FIN WBAYK510805N76508, erstellt am 7.10.2026, 11:12, angefordert durch: **TÜV SÜD Auto Service GmbH**

Dieses Konto ist Teil der folgenden Organisation:
AS-MUC

Systeme ohne Fehler

Total: 17

- Instrumentenkombi
- Airbag Steuergerat
- Body Domain Controler
- Ultraschallsensor Steuergerät
- Haupteinheit - Mediengrafikeinheit
- Frontlichtelektronik links
- Getriebesteuergerät
- Kamerabasiertes Fahrassistenzsystem
- Klimaautomatik
- Elektrische Lenkung
- Frontlichtelektronik rechts
- Gangwahlschalter
- Heck - Funktionsmodul
- Selektive Katalytische Reduktion
- Virtuelle Integrationsplattform
- Zentrale Bedieneinheit
- Zentrales Gateway

Die mit (*) gekennzeichneten Informationen sind optional und nicht für jeden Fehlercode verfügbar. Einige technische Begriffe werden auf Englisch angezeigt, da sie direkt vom Fahrzeug oder Hersteller stammen.

Powered by CARLY

Fehlerspeicher-Analyse Prüfbericht

Anbei der Prüfbericht des Fahrzeugs mit der FIN WBAYK510805N76508, erstellt am 7.10.2026, 11:12, angefordert durch: **TÜV SÜD Auto Service GmbH**

Dieses Konto ist Teil der folgenden Organisation:
AS-MUC

Fahrzeugfotos

Total: 1



Die mit (*) gekennzeichneten Informationen sind optional und nicht für jeden Fehlercode verfügbar. Einige technische Begriffe werden auf Englisch angezeigt, da sie direkt vom Fahrzeug oder Hersteller stammen.

Powered by CARLY