BMW

BMW X1 (U11)(2022->) 20 I SDRIVE M SPORT MILD-HYBRID 125 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 115 KW) 5-TÜRIG

VIN: WBA31EE0305282943





Beschreibung

	Zulassungsdatum 29/04/2025	**Laufleistung** 33542 km
Farbe SPACESILBER METALLIC	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp SUV	**CO2** 144 g/km	**Hubraum** 1499 cc
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Gänge 7	**Antriebsstrang** Vorderradantrieb (FWD)	

Bewertungsdetails

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Kraftstoff	Zu wenig	Überholen
			
002	Sicherheitskit / -	Fehlt	Ersetzen
			
003	Tür / Vorne Links	Delle	Smart Repair




004	Heckklappe / Kofferraumtür / Mitte Mitte	Kratzer	Lackieren





006	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren




007	Stoßfängerleiste / Hinten	Gebrochen	Ersetzen




008	Stoßfängerleiste / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen





009	Tür / Hinten Rechts	Delle	Reparieren





010	Tür / Vorne Rechts	Delle	Ersetzen






011	Kotflügel / Vorne Rechts	Kratzer	Lackieren




012	Logo / Vorne Rechts	Keine	Ersetzen




013	Kotflügelzierleiste / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen





014	Stoßfänger / Vorne Rechts [1] Lackiert : Ja	Kratzer	Lackieren





015	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Reparieren







016	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel

[1] Verbund

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [ ] Ersatzrad
- [ ] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Wagenheber
- [ ] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Kompressor Nothilfe
- [ ] Laderaumabdeckung
- [x] Hutablage
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [ ] Pannenset

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	225 / 55 / 18 / Ganzjahresreifen	4 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	225 / 55 / 18 / Ganzjahresreifen	4 mm
Hinten Links	GOODYEAR	225 / 55 / 18 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	225 / 55 / 18 / Ganzjahresreifen	5 mm

Kommentar

Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum


Laufleistung


Navigation



Vin


Sonstige


Sonstige


Sonstige


Sonstige




Sonstige




Sonstige



Sonstige




Sonstige



Warnleuchte Kraftstoff / Zu wenig



Sicherheitskit / - / Fehlt



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Mitte Mitte / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Mitte Mitte / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Mitte Mitte / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfängerleiste / Hinten / Gebrochen


Stoßfängerleiste / Hinten / Gebrochen


Stoßfängerleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfängerleiste / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Delle


Tür / Hinten Rechts / Delle


Tür / Hinten Rechts / Delle


Tür / Vorne Rechts / Delle


Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle


Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer


Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Logo / Vorne Rechts / Keine


Kotflügelzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer




Kotflügelzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer


Stoßfänger / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne Rechts / Kratzer


Stoßfänger / Vorne Rechts / Kratzer


Felge / Vorne Rechts / Kratzer


Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer


Felge / Vorne Rechts / Kratzer


Felge / Vorne Rechts / Kratzer