CarOnSale

Peugeot 207 Platinum

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 58*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2010	81.367km	156 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 207 Platinum [DE - Cp/Ca2 1.6 16V THP 155 EU5, Platinum, 2010 - 2011]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN VF3WB5FR8AE040413	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 81.367km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2026 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 79.157km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2010	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 170g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer	⚠ 7 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	260 µm ⚠
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Der Fensterheber der Fahrertür knackt

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Frontscheibe wärmeabweisend
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Komfort-Paket
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW 16V Turbo
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Sportsitze vorn
- Verglasung getönt
- Überrollbügel verchromt
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Einparkhilfe akustisch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Original Fahrzeug Farbe: NOIR OBSIDIEN
- Aktives Kurvenlicht
- Audiosystem WIP Sound (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- City-Paket
- Einstiegsleisten (Aluminium-Design)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 2-türig
- Leder-Paket
- Lenkstabilisierungs-Assistent (Steering Stability Program, SSP)
- Nebelscheinwerfer
- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium (Manschette Leder)
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Zeituhr
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außentemperaturanzeige
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Sitzheizung vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffblende (Chrom)
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibe abgedunkelt
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Pedale Aluminium
- Scheinwerfer mit statischem Kurvenlicht
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Klimaautomatik
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Windschott (Netz)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Armaturentafel mit Lederbezug
- Voll-Leder-Paket
- Lenkrad (Leder)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















AUTOMOBILES PEUGEOT
VF3WB5FR8AE040413
1774
2664
1 – 1050
2 – 900

CarOnSale












CarOnSale


CarOnSale
207 cc


Der Motor wurde befüllt mit:
Motoröl: 0W30
Liter: 4,25
Am: 27.4.2026
Bei km: 79.157
Getriebeöl
Kühlerfrostschutz
Bremsflüssigkeit
Filterwechsel
Sonstiges:
Nächster Wechsel:
Am: 4.2028
Bei km: 109.157



Wartungsnachweis
Jährliche Kontrolluntersuchung
Firmenstempel
Stellantis &You Deutschland GmbH
Siehe Anzeige


Wartungsnachweis


207 cc






31.05.2010
VF3WB5FR8AE040413
PEUGEOT
WB5FR8
207
PEUGEOT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kabrio-Limousine
Benzin
SCHWARZ
14.10.2009





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)