CarOnSale

Mercedes-Benz 116 CDI RWD lang PRO

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



05/2025	30.040km	LEISTUNG 163 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 116 CDI RWD lang PRO [DE - Kb4 116 CDI EU6e, RWD lang Pro, (Facelift 2) 2024 - 2026]	KATEGORIE Van
FIN W1VVLFFZ8S4518755	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 30.040km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Noch kein Service fällig	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 9	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2025	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachverkleidung
- Drehzahlmesser
- Einstiegsgriff hinten
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Feststellbremse elektrisch
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Generator 200 A
- Getränkehalter vorn
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe
- Innenverkleidung gehobene Ausführung
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Kindersicherung
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leseleuchten im Fond
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege (2) mit Code
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
- Original Fahrzeug Farbe: obsidianschwarz metallic
- PKW-Zulassung
- Pro
- Radstand 3200 mm
- Radvollabdeckung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Umfeldleuchte in Heckklappe
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Vorrüstung Remote Service Plus
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Hold-Funktion
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Komfortschließung
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite
- Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre
- Zuheizer
- Antriebsart: Heckantrieb
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung


- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Innenspiegel automatisch abblendbar
- Park-Paket mit Rückfahrkamera
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Schiebetür rechts elektrisch
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Diebstahl-Warnanlage
- Winter-Paket
- Armlehnen Fahrgastraum
- Komfort-Fahrwerk
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz
- Spiegel-Paket
- Metallic-Lackierung
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Zul. Gesamtgewicht 3,20 t
- Schiebetür links elektrisch
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















MERCEDES-BENZ AG
WDF2077460457
WVWLFF28S45518755
3200 kg
5550 kg
5550 kg
1750 kg

CarOnSale






Geschwindigkeit begrenzt! Aus: hier tippen



22°C




2410672 KBAVI1


13.05.2025 2222 ARB06376
N1VVLFFZ8S4518755
Mercedes-Benz
639/2
KKU4L320VXK
2GJRFX29BEXX
Vito Tourer
Mercedes-Benz
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2023/443EA
EURO6:WLTP:EA:PI/CI:M, N1, N2
SCHWARZ
e1*2007/46*0457*41
0002 36EA 1950
Selbstfahrervermietfz.
zu 18: max.5256*zu 20: max.1963*ANK 1t. EUTG*8.1max.
S-Pl.*P.4: min.3800min-1*KORR.NEFZ-CO*W: 00*


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)