CarOnSale

Audi Q5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2018	51.020km	252 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q5	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZFY9J2178023	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 51.020km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 252 PS (185 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 50.724km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**140 µm**	Kotflügel vorne rechts	**130 µm**
Türe hinten links	**130 µm**	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	**140 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi Drive Select
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling eloxiert
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung, manuell
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Lichtsensor (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 185 kW 16V TFSI
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radstand 2819 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
- Original Fahrzeug Farbe: MANHATTANGRAU

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)
- Ausstattungs-Paket: Audi Design Selection
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder
- Glanz-Paket
- Schwellerleisten Sport-Design
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Ausstattungs-Paket: S line Selection
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Wagenheber
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Tangente
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Voll-Lackierung
- Dachkantenspoiler S-line
- Scheinwerfer LED
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Frontkamera (Scheibe)
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, beleuchtet
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Exterieur-Paket S line
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Stoßfänger Sport-Design mit Diffusoreinsatz hinten
- Abbiege- und Allwetterlicht
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















AUDI AG
e1*2007/46*1550
WAUZZZFY9J2178023
2400 kg
4800 kg
1190 kg
1335 kg
0AXB 6826
01
042018



Reykjavik
Stockholm
Aberdeen
London
Paris
Wien
500km
NDR1 NDS

LO
A/C ON
3-ZONE
LO












9:30
Fahrweg kontrollieren!

GB325101

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)