CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com

Mercedes-Benz A 150 5-türig

EZ 01/2005 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 219.211km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 04*
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	**Typ/Verkaufsbezeichnung** A 150 5-türig [DE - LimS5 A 150 EU4, Avantgarde, 2006 - 2008]		
Kategorie Kleinwagen	**FIN** WDD1690311J080427	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 219.211km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 95 PS (70 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 1	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Nein	
Hubraum 1.498 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 65.000km	**Letzter Service am** 03/2012
Emissionsklasse Euro 4	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 01/2005	**Farbe** Rot	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 6	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 171g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	90	Heckklappe	90
Dach	90		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Handbremse ohne Funktion Laut Einlieferer weicht der Kilometerstand des Tachometers vom tatsächlichen Tachostand ab

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Kilometerstand kann abweichen; Flugrost; Zentralverrieglung ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Kupplung defekt/verschlissen;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 70 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Armauflage vorn mit Fach
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Heckscheibe heizbar (ESG)

Sonderausstattung

- Audiosystem Audio 5 CD (Radio/CD-Player)
- Lamellendach elektrisch (Glas)
- Licht- und Sicht-Paket
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





8938.9
km
219211
+24.0°C
9:26
km/h
x100
1/min

WDD1690311J080427


CarOnSale


CarOnSale



27.01.2005	0999	30100V 4	2	1	70/5200	175
01		020D	3838-		1764-	
WDD1690311J080427		6	1570-		1225--	
-					-	
169			161	1690	1690	
-			830	860	-	
-			830	860	-	
-			78	-	71	
A 150			1000	400	5	
DAIMLERCHRYSLER (D)			195/55R16 87T			
PERSONENKRAFTWAGEN			195/55R16 87T			
GESCHLOSSEN			-			
-			Rot		3	
EURO 4			e1*2001/116*0286*02			
Benzin			03.11.2004	K	GH098794	
0001	0462	1498				

2U 18-20:B.BIS 1785 U.H.BIS 1590*2U F.1/F.2:1710 U.2U 7.1-8
.3:H.880 B.ANH-BETR.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2690KG*WN.AHK
LT.EGTG/ABE*

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

D

[redacted]

27.01.2005 4

GH098794

169
A 150
DAIMLERCHRYSLER (D)
0999 301 30DV 4
WDD1690311J080427 0388
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
ROT 1498 70 /5200 31-
Benzin 0001
e1*2001/116*0288*02 03.11.2004
K

Die bisherige ZBII VU183687 wurde entwertet und zurückgegeben.

Landkreis Leipzig
Landratsamt
04550 Borna



Bestätigungen

Serviceberichte

Fahrzeug-Identifikationsnummer: [redacted]
Datum: 06.03.2012
Reparatur-Auftr.-Nr.: 2756
km-Stand: 65161

MobiloLife:	Ja	Nein
Mobilität		X
Garantie gegen Durchrostung (Bis zum nächsten fälligen Service)		X

Erneuert:	Ja	Nein
Motoröl	X	
Kraftstofffilter		X
Kühlmittel		X
Kombifilter		X
Getriebeöl		X

ASSYST PLUS
Werkstattcode
Restlaufstrecke in km
Restlaufzeit in Tagen
Motorölmarke
Viskosität/Motoröl: 10W40
Getriebeölmarke
Viskosität/Getriebeöl

KFZ-SERVICE
Hans-Jürgen Aßmann
Am Anger 10a
99439 Bad Berka
Tel. (03 64 52) 72624

44



Serviceheft

Bestätigungen

WDB169031-1J-080427
28.02.2008
643419
21792

	Ja	Nein
	X	
	X	

Erneuert:	Ja	Nein
Motoröl	X	
Kraftstofffilter		X
Kühlmittel		X
Kombifilter	X	
Getriebeöl		X

	Ja	Nein
Zündkerzen	X	
Luftfilter	X	
Bremsflüssigkeit	X	
Staubfilter	X	

TE091
+ 944
-3
ARAL 3W40 2245
0W30
5

SENGER-KRAFT
Autohaus Mercedes-Benz Service
Senger-Kraft-Import & Co. KG
Dehnitzer Straße 3
04451 Borsdorf
Tel. (0341) 752200
Fax (0341) 7522077

Mercedes-Benz

43

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)

Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)

Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)

Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)

Scheinwerfer (links) (Blind)

Scheinwerfer (rechts) (Blind)

Motorhaube (Lackschaden)

Motorhaube (Lackschaden)

Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Delle, Verformung)



Motorhaube (Delle, Verformung)

Motorhaube (Delle, Verformung)



Windschutzscheibe (Steinschlag)

Fahrertür (Lackschaden)

Fahrertür (Lackschaden, Rost)

Fahrertür (Lackschaden, Rost)

Fahrertür (Anderer Schaden): .

Beifahrertür (Lackschaden, Rost)

Beifahrertür (Lackschaden, Rost)

Beifahrertür (Lackschaden, Rost)

Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)

Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)

Türe hinten links (Lackschaden, Rost)

Türe hinten links (Lackschaden, Rost)

Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)

Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)

Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

Innenraum (Verschmutzung)

Innenraum (Verschleiß, Kratzer)

Innenraum (Verschleiß, Kratzer)

Innenraum (Verschleiß, Kratzer)

Innenraum (Verschleiß, Kratzer)

Innenraum (Verschleiß, Kratzer)

Innenraum (Ohne Funktion)